

1. Obiekt zabytkowy

STODOLA (Nr domu 78) *projektowano przeniesienie do MBL w Sanoku*

2. Miejscowość

JACMIERZ *gm. ZARSZYŃ*

3. Wiek

1873

4. Styl

bud. ludowe

5. Kubatura m³

276

6. Powierzchnia w m²

69

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

chrust+drewno

b) sklepienia

—

—

c) stropy

—

—

d) więzania dachu

drewno

—

e) krycie dachu

trawa

—

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZÓW

b) powiat

h. SANOK / Krosno

c) gmina

w/m

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Zarszyn

5

b) autobusowa

w/m

—

22. Właściciel i jego adres

[Redacted]

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

w porozumieniu z właścicielem

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok.....

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


9. Autorzy i data budowy i przebudowy

10. Udostępnienie

W porozumieniu z właścicielem.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

PLAN 1:200



Usytuowana na polu, około 5m od domu i około 20m od drogi. Prostokątne w planie. Konstrukcja słupowa. Słupy drewniane z rozstawami. wełna. Słupy wtopione w ziemię. Płaty z drewna miękkiego, łachy z dyktami, ściany wypełnione pleciutką z chłodu. Belkowanie z drewna miękkiego. Dach intersepediony, stoczek z kłoznicami.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. 1963

SBtutiew

37. Sprawdził dnia