

1. Obiekt

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

2. Czas powstania


15 VI 1859 r.

3. Miejscowość

ŻARNOWO

DRUGIE II

11.



4. Adres

Żarnowo II

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo suwalskie

gmina Augustów

pow. AUGUSTÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo białostockie

powiat Augustów

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka p.w.NSJ  
w Augustowie

9. Użytkownik i jego adres

Mieszkańcy wsi Żarnowo II

10. Rejestr zabytków

Nr 526

data 7.10.1986

autor zdjęć A.Żulpa v 1982 r.  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

Biurowa Dokumentacji Zabytków  
w Suwałkach



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Fundatorami kapliczki byli Piotr i Lucja Dobkowscy. Remont obiektu przeprowadzono w 1880 r. W elewacji frontowej obiektu wyrzeźbione są daty, nazwiska oraz tekst polecający dusze fundatorów.

W nadprożu otworu drzwiowego upamiętniona jest data i fundatorowie:

R.P. 1859 D. 15 czerwca

Fundatorowie Piotr i Lucja Dobkowscy

W desce szalunkowej po prawej stronie od drzwi wyrzeźbiony jest późniejszy prawdopodobnie tekst:

Fund. w 1859 Reper. w 1880 r

Za dusze Rodziców i całej familij

Fundatorów i Dobrodziejów .....

tutejszej ..... tak żywych jak i

umarłych Dusze zmów 3 Zdro.

Ma.....

Fun. Piotr Dobkowski

Miejsca w tekście oznaczone kropkami są nieczytelne.

Obiekt reprezentuje styl ludowej kapliczki domkowej jaką można jeszcze spotkać w okolicach Sztabina.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kapliczka usytuowana jest w środkowej części wsi Żarnowo II, przy drodze gruntowej prowadzącej do Żarnowa III. Oddalona od szosy Augustów - Raczki na ok. 100 m. W pobliżu znajdują się ruiny murowanej kaplicy.

Obiekt wzniesiono z drewna iglastego na podmurówce z kamieni polnych. Konstrukcja ścian wieńcowa zwęgłowana na "rybi ogon". Otwór drzwiowy w słupach /łatkach/ połączonych ze ścianami na wrąb. Kapliczka założona jest na planie sześcioboku, zorientowana /wsch.-zach./. Wszystkie elewacje szalowane pionowo deskami na felc. W elewacji wschodniej drzwi konstrukcji szalowanej /wzór rombu/. Dach konstrukcji krokwiowej, pięciospadowy, kryty blachą /pierwotnie wiórami ?/. Jedyne szczyt dachowy /od strony wschodniej/ oszalowany ozdobnie z profilowanym pazdurem, zwieńczonym metalowym krzyżem na kulistej podstawie. Dolna krawędź deski okapowej nacięta w proste, drobne ząbki. Nad drzwiami kapliczki wąskie naswietle o trzech szybkach. Wnętrze kapliczki malowane farbami olejnymi. Na ścianie zach. ołtarzyk z dużym krucyfiksem pochodzącym prawdopodobnie z drewnianego kościoła w Augustowie.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 19,2 m <sup>3</sup>	8,15 m <sup>2</sup>	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <p>Podmurówka w złym stanie, miejscami rozsunięta.  Belki ścian i szalunek porażone owadami spuszczała i kołatka.  Stan zachowania konstrukcji dachowej trudny do ustalenia.  Pokrycie dachowe stare, nieszczelne.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Należy wymienić pokrycie dachowe na nowe /najlepiej wióry/. Podmurówka wymaga niezwłocznej naprawy /wzmocnienia, podbicia/. Konieczne jest przeprowadzenie impregnacji ścian po uprzednim zdjęciu oszalowania.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Adam Żulpa

BDZ Suwałki

VII 1982 r.

26. Sprawdził



1. Miejscowość

ŻARNOWO II

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zdjęcia kapliczki po remoncie wykonywanym  
jesienią 1986 r. i wiosną 1987 r.

Fot. Adam Żulpa  
VI.1987 r.



Widok ogólny z drogi



Widok z boku



Szczyt



Drzwi



Fragment starego szalunku

Wkładkę założył: Adam Żulpa VI.1987 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Suwałki

OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23.600

Wzór ODZ 1978 r.