

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr
40

PODLASKIE

1. Obiekt

POSTERUNEK POLICJI OB. ROZDZIELNIA ENERGETYCZNA


2. Czas powstania

II poł.XIX w.

3. Miejscowość

AUGUSTÓW

11. Zdjęcia rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Ad. ob. Rynek Zygmunta Augusta

d. Plac J. Krasickiego

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo suwalskie

gmina miasto

pow. AUGUSTÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo białostockie

powiat Augustów

8. Właściciel i jego adres


Urząd Miasta w Augustowie

9. Użytkownik i jego adres

Urząd Energetyczny

10. Rejestr zabytków

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Dokładna historia budynku nie jest znana. Prawdopodobnie był to posterunek polioji carskiej tzw. ochrany.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie instalacje)

Obiekt usytuowany jest w południowo-wschodnim rogu placu J. Krasickiego, niedaleko zbiegu ulic Armii Czerwonej i 1 Maja. Zbudowany jest z cegły /grubość muru 60 cm/, w całości otynkowany. Dach krokwiowy kryty blachą. Posadzka cementowa.

Okna wydłużone owalnie zakończone bez ram wypełnione na stałe luksferami. Drzwi znajdujące się w ścianie szczytowej dwuskrzydłowe metalowe zawieszone w metalowych ramach. Drzwi znajdujące się w elewacji północno-zachodniej metalowe jednoskrzydłowe zawieszone w metalowej ramie.

Rzut na planie prostokąta. Budynek jednokondygnacyjny.

Jedyną ozdobą budynku są okna z zachowanymi obramieniami oraz w trzech elewacjach wyciągnięte ponad poziom stropu ściany schodkowo zwężające się ku górze.

Budynek posiada instalację elektryczną.

<p>14. Kubatura</p> <p>177 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>19,5 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Posterunek policji</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Rozdzielnia Energetyczna</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Generalny remont budynku: wymiana okien, drzwi, pokrycia dachu.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania bardzo dobry.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Anna Oleszczuk, lipiec 1986 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Marta Kodym, lipiec 1986 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia lotogr. mgr Anna Oleszczuk, lipiec 1986 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

Biuro Dokumentacji Zabytków
w Suwałkach

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografialia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)



27. Załączniki

2 w kładki

AUGUSTÓW

POSTERUNEK POLICJI ob.
ROZDZIELNIA ENERGETYCZ.

plan sytuacyjny, 1 przekrój.




Wkładkę założył: Marta Kodym, lipiec 1986 r.

AUGUSTÓW

POSTERUNEK POLICJI ob.
ROZDZIELNIA ENERGETYCZ.

4 zdjęcia.



Wkładkę założył: Marta Kodym,
lipiec 1986 r.

