

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

385

1. Obiekt

DOM

2. Czas powstania

ok. 1934 r.

3. Miejscowość

BIAŁYSTOK


11. Zdjęcia , rzut , przekrój , sytuacja , orientacja



Fot. Widok ogólny
budynku od północy



Fot. Fragment elewacji pld.-wsch.



Rzut parteru

0 2 4m

25 110 105 105 160 115 105 125 115 115 105 115 155 115 105 100 25
810 185 805 1800



Orientacja

0 250 500 m

4. Adres

ul. Augustowska 5

15-218 Białystok

nr hipoteczny.....

5. Przynależność administracyjna

Województwo podlaskie

Powiat białostocki

Gmina Białystok

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna do 01.01.1999r.


Województwo białostockie

Gmina Białystok

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres



10. Rejestr zabytków

nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Autor projektu nie znany.

Budynek wzniesiony zapewne ok. 1934 r. z przeznaczeniem na dom czynszowy, możliwe, że dla wyższego personelu pobliskiej fabryki włókienniczej Nowika. Obiekt wzniesiony jako budynek mieszkalny, przeznaczony do wygodnego mieszkania dla czterech rodzin.

Od początku był wyposażony w nowoczesne na tamte czasy urządzenia sanitarne (bieżąca woda, wc., łazienki z wannami, do których woda była grzana w specjalnych trzonach). Bez większych zmian budynek przetrwał do czasów obecnych.

Obecni właściciele nabyli obiekt na pocz. l. 90 od

Budynek nie posiada wyraźnych cech stylowych, mieści się w typie drewnianych domów czynszowych wznoszonych w Białymstoku w okresie międzywojennym.

13. Opis (Sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Budynek wolnostojący usytuowany kalenicowo w północnej pierzei ul. Augustowskiej, na niewielkiej działce, na której znajduje się poza nim budynek gospodarczy.

Materiał i konstrukcja: drewniany o konstrukcji zrębowej, dwukondygnacyjny, poddasze przygotowane do wprowadzenia funkcji mieszkalnej, na tynkowanej podmurówce, częściowo (pod klatką schodową) podpiwniczony, szalowany, stropy drewniane, belkowe, schody drewniane z balustradą drewnianą tralkową, więźba dachowa drewniana krokwiowo – jętkowa, dach pokryty blachą, daszek nad wejściem od ulicy na ozdobnych, kutych wspornikach stalowych, daszek nad gankiem od podwórza pokryty blachą, balkony na belkach stalowych, z pokładem z desek do czoła, stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, z czasów budowy obiektu, jedno-, dwu-, i trójskrzydłowa ze ślemieniem, drzwi z czasów budowy obiektu jedno- i dwuskrzydłowe. Kominy murowane, tynkowane.

Rzut: na planie prostokąta, z niewielkim prostokątnym gankiem na osi poprzecznej od strony podwórza, dwutraktowy z wydzielonym korytarzem w trakcie północnym.

Bryła: Dwukondygnacyjna, zwarta, nakryta dachem naczółkowym, z prostokątnym gankiem nakrytym daszkiem pulpitem od strony podwórza, daszkiem na planie koła od ulicy. W połaci południowej dwie lukarny. W kalenicy dwa kominy. Częściowo podpiwniczony.

Elewacje:

południowa, od ul. Augustowskiej, główna: dwukondygnacyjna, symetryczna, na podmurówce, zamknięta okapem, kondygnacje rozdzielone gzymsem okapowym, naroża obite pionowymi deskami naśladowującymi kanelowane lizeny, ozdobnie szalowana – pas podokienny szalowany na przemian pionowo (między oknami) i w skos (pod oknami), wyżej szalowanie poziome, wszystkie okna z dwuskrzydłowymi ozdobnie potraktowanymi płycinowymi okiennicami. W przyziemiu na osi poprzecznej prostokątny otwór wejściowy, w nim dwuskrzydłowe drzwi płycinowe, nad nimi dwunastokwaterkowe nadświetle, nad którym lekki daszek blaszany o kształcie wycinka koła, na ozdobnych wspornikach ze stali kutej; wyżej dwa jednoskrzydłowe otwory okienne z kwadratowym ślemieniem. W kondygnacji drugiej, w osiach drugiej od zach. i szóstej, trójskrzydłowe otwory okienne ze ślemieniem podzielonym na trzy kwatery, w pozostałych osiach okna dwuskrzydłowe ze ślemieniem. W partii dachu pomiędzy osiami pierwszą i drugą oraz szóstą i siódmą lukarny z niewielkimi prostokątnymi, z dwójnymi, jednoskrzydłowymi oknami, podzielonymi pionowo.

Elewacja zachodnia: dwukondygnacyjna, na podmurówce, dwuosiowa, kondygnacje rozdzielone gzymsem, partia szczytu oddzielona gzymsem okapowym, szalowanie korpusu jak w elewacji głównej, w partii szczytowej na szerokości naczółka pionowy szalunek - do wysokości okapu w kondygnacjach niższych, wyżej szalunek pionowy oddzielony deską okapową, partie boczne szczytu szalowanie skośnie. W obu kondygnacjach w pobliżu naroży dwa dwuskrzydłowe otwory okienne – jak w elewacji głównej..

Elewacja północna - podwórzowa: dwukondygnacyjna, pięciosiowa, w przyziemiu, na osi poprzecznej przeszklony ganek z dwuskrzydłowymi płycinowymi drzwiami wejściowymi, w osiach bocznych obu kondygnacjach dwuskrzydłowe okna – jak w elewacji głównej. W kondygnacji drugiej, w osiach drugiej i czwartej balkony wsparte na belkach stalowych z pokładem z desek do czoła, do których wiodą dwuskrzydłowe płycinowe, przeszklone drzwi, pozostałe elementy wystroju elewacji – jak w elewacji głównej.

Elewacja wschodnia: rozwiązana analogicznie jak elewacja zachodnia

Instalacje: wod.- kan., elektryczna, telefoniczna.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 1344 m3	ok. 360 m2	mieszkalne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
W budynku od czasu budowy nie przeprowadzano gruntowniejszych prac remontowych.		Fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, konstrukcja dachowa, pokrycie dachu w stanie dobrym. Poszycie balkonów w stanie złym, wymaga natychmiastowego usunięcia, z uwagi na możliwość zarażenia szkodnikami biologicznymi sąsiadujących partii budynku.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Z uwagi na możliwość porażenia przez szkodniki biologiczne należy wykonać ekspertyzę mykologiczno – konstrukcyjną.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Antoni Oleksicki , Barbara Tomecka X 2005
plany, rysunki Anna Lewkowicz Barbara Tomecka VII 2005
zdjęcia fotograf. Antoni Oleksicki VII 2005

A. Oleksicki
A. Oleksicki
Barbara Tomecka

miejsce przechowywania negatywów WUOZ w Białymstoku

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

22. Bibliografia

Białystok, Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta , oprac. A.Oleksicki, I. Małofijew, Białystok 1978 mpis WUOZ Białystok.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki
wkładka


1. Miejscowość
BIAŁYSTOK
ul. Augustowska 5

2. Obiekt tzw. (nazwa jak w karcie)
DOM

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Plan, 1 fotografia



Fot. Fragment klatki schodowej



Wkładkę założył: Barbara Tomecka październik 2005r.
(imię, nazwisko, data)

Wzór ODZ 1985

Miejsce przechowywania negatywów: WUOZ Białystok