

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO
NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość 6294

BIĄŁYSTOK

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1. ćw. XX w.

9. Materiały graficzne

4. Adres (ulica, nr posesji)

ul. Bema 5

5. Przynależność administracyjna

województwo podlaskie

powiat białostocki

gmina Białystok

6. Współrzędne geograficzne

N: 53°07'32.20" E: 23°08'55.63"

7. Użytkowanie obecne

mieszkalne

8. Stan zachowania

3



Elewacja tylna (południowa).



Plan orientacyjny w skali 1:10 000.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zagrożeniem dla budynku jest brak bieżących remontów, o czym świadczy jego stan techniczny (spękane ściany, ubytki cegieł, zawilgocenie przyziemia, wyeksploatowana stolarka okienna) oraz niewłaściwie prowadzona modernizacja (wymiana okien na PVC bez uwzględnienia historycznych podziałów stolarki).

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

mgr Aneta Kułak, 10.02.2020

