

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. pw. Narodzenia N.M.P. i św. Mikołaja

2. Miejscowość

BIELSK PODLASKI

MASTRO

3. Wiek XVIII

4. Styl klasycystyczny

5. Kubatura m³ 65006. Powierzchnia w m² ca 650

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo biatostockie

b) powiat m. pow.

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

—

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

cegła

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

—

—

c) lasy

—

d) wiązania dachu

drewno

—

d) wody

—

e) krycie dachu

łelacze
blachyc) piwnic
pod 1/2 ławicy

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

re wustm kolumnada
dimigajosa posowie
belkowanie.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany 1780 - 83
wg projektu arch. Szymona
B. Zuga
2 fund. Izabelli Branickiej

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	niezniszczony	—	—
XI.1939 r.	— " —	—	—
XII.1945 r.	1944 - uszkodzone wewnętrzne ściany	—	—
1959	stan dobry	—	—
1963	" "	—	—

10. Udostępnienie

state

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w. miejsc

b) autobusowa

— " —

22. Właściciel i jego adres

par. rzym. kat. w Białym

23. Użytkownik i jego adres

par. rzym. kat. w Białym

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania


26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

$$h_1 = 6.5$$
$$h_2 = 10.0$$
$$h_3 = 9.0$$


Koza S: Architekci i ludomierowie w Polsce
Warszawa 1954

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VII. 63

#Synaldisia
R. Zychowski pol. the

37. Sprawdził dnia

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Koza S: Architekci i budownictwo w Polsce
Warszawa 1954

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VII. 63
H. Sypulinski
Z. Bykowski
37. Sprawdził dnia