

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 1298 PODLASKIE

1. Obiekt	2. Czas powstania	3. Miejscowość
OBORA /Z KIERSNOWA/	ok. 1850 r.	CIECHANOWIEC



4. Adres	Ciechanowiec ul. Pałacowa 5
nr hipoteczny	
5. Przynależność administracyjna	
województwo	łomżyńskie
gmina	Ciechanowiec
6. Poprzednie nazwy miejscowości	pow. WYSOWIE MAŁ. NOWODWORY
7. Przynależność administracyjna przed 1 VI 1975	
województwo	Białystok
powiat	Siemiatycze
8. Właściciel i jego adres	Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka Ciechanowiec ul. Pałacowa 5
9. Użytkownik i jego adres	J.W.
10. Rejestr zabytków	księga inwentarzowa muzeum
Nr	IV/29
data	17.VII.1979



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obora zbudowana w 4 ćw. XIX w. we wsi Kiersnowo. Pierwszym właścicielem był Wawrzyniec Malinowski. W 1912 r. obora wraz z domem i siedliskiem została kupiona przez rodzinę [redacted] od Alfonsa Malinowskiego /syna Wawrzyńca/, który wyjechał do Ameryki. Obora wchodziła w skład gospodarstwa o pow. gruntu ok. 10 ha. Usytuowana była szczytem do drogi, równolegle do domu, w głębi siedliska naprzeciw spichlerzyka.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie instalacje)

Sytuacja - obora znajduje się w sektorze "B" skansenu w tzw. zagrodzie podlaskiej - wydłużonej. Usytuowana równolegle do chaty naprzeciw spichlerza.

ściany - z 8 bali sosnowych o grubości 10,5 cm, szer. 22-32 cm, bale łączone drewnianymi kołkami, węgły łączone na rybi ogon, węgły z niewielkimi ostatekami, ściana tylna /zach./ bale łączone przez trzy łątki.

stropy - belkowe -otwarte; przy ścianie frontowej płatew oparta na rysiach wysuniętych 62 cm i podrysiach. Przy wierzejach płatew podparta dwoma pochyłymi słupami.

wieżba dachowa - czterospadowy, siedem więzarów krokwiowych stężonych jętkami na nakładki i kołek, w kalenicy zwidlenie, przy ścianie frontowej krokwie oparte o płatew /co tworzy szeroki okap/, pozostałe krokwie oparte o opaskę.

pokrycie dachu - słomiane, dekowane, ułożone na łatach co 30 cm, naroża schodkowane, na kalenicy 38 koźlin.

podłogi - polepa gliniano-cementowa.

stolarka drzwiowa - wierzeje na biegunach, drzwi deskowo-spungowe na zawiasach pasowych.

rzut - obora na planie prostokąta, z 1 klepiskiem i 1 sąskiem, chlewem, oborą, stajnią, drwalnią i spichlerzykiem.

bryła - dach czterospadowy z wysuniętym okapem frontowym uzyskanym poprzez oparcie krokwi o płatew.

instalacje - odgromowa - masztowa zespolona.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne magazynowo-gospodarcze	17. Użytkowanie obecne magazynowo-gospodarcze
300 m <sup>3</sup>	112 m <sup>2</sup>	19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Obora zakupiona od [REDAKTED] Po przewiezieniu do skansenu wymieniono podwaliny, kilka bali w ścianach, niektóre flekowano, płatew podparto ukośnymi słupami. Położono nowe poszycie na dach.		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst..... mgr Jerzy Wilde

plany, rysunki..... " " imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr..... " " imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów..... " " imię, nazwisko, data, podpis

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki




1. Miejscowość

CIECHANOWIEC

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Obora /z kiersnowa/

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)



Wkładkę założył: .....  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....



1. Miejscowość

CIECHANOWIEC

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Obova / z Kiersnowa /

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

stan in situ foto. W. BOGUCKI

