

1 Objekt

SPICHLERZ /Z KIEPACZ/


2 Czas powstania

ok. 1900

3 Miejscowość

CIECHANOWIEC

11 Z



4 Adres

Ciechanowiec

ul. Pałacowa 5

nr hipoteczny

5 Przynależność administracyjna

województwo łomżyńskie

gmina Ciechanowiec

pow. WYSOKIE MAŁ.

6 Poprzednie nazwy miejscowości

NOWODWORY

7 Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Białystok

powiat Siemiatycze

8 Właściciel i jego adres

Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka

Ciechanowiec

ul. Pałacowa 5

9 Użytkownik i jego adres

j.w.

10 Rejestr zabytków

księga inwentarzowa muzeum

Nr IV/23

data

Spichlerz zbudowany ok. 1900 r. we wsi Klepacze.

Sytuacja - spichlerz znajduje się w "sektorze B" w alei spichlerzy /drugi od pałacu/ zwrócony frontem na pn.

ściany - z 8 bali sosnowych o grub. 10 cm, szer. 22-27 cm, bale łączone drewnianymi kołkami, szpary uszczelniane mchem, węgly łączone na zamek płytowy, podwaliny sosnowe, ułożone na luźnych dużych kamieniach polnych, pomiędzy powierzchnią gruntu a podłogą wolna przestrzeń ok. 10 cm.

stropy - belkowe, belki sosnowe 14 x 15 cm, powała z desek sosnowych łączonych na wpust i pióro własne, w szczycie frontowym wysunięte nad lico /82 cm/, płatwi wsparte na rysiach, płatwie kołkowane do belek stropowych.

wieżba dachowa - dach czterospadowy, krokwiowo-jętkowy, jętki z krokwiami łączone na nakładki z kołkami, krokwie oparte na płatwiach.

pokrycie dachu - słomiane, dekowane, ułożone na łatach co 30 cm, naroża schodkowane, na kalenicy 10 koźlin.

podłogi - deski sosnowe na legarach.

stolarka drzwiowa - deskowo-spungowe na zawiasach pasowych, z zaporą żelazną i skoblem.

rzut - spichlerz na planie prostokąta, wąskofrontowy.

bryła - okap frontowy wysunięty - płatew oparta na niewielkich rysiach.

elewacja - pod podwalinami widoczne duże kamienie polne, bale tarte z niewielkimi szparami, węgly bez ostatków i wejście usytuowane symetrycznie,

wnętrze - ściany, powała i podłogi nie malowane.

instalacja - odgromowa masztowa zespolona.

<p>14. Kubatura</p> <p>36,2 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>16,4 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>magazynowe</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>magazynowe</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Po przewiezieniu do skansenu założono nowe podłogi, powiększono okap frontowy, założono nowe poszycie na dach. Zaimpregnowano obiekt preparatem antox.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania całego obiektu bardzo dobry.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Negatywy zdjęć Muzeum Rolnictwa
Dla obiektu opracowano dokumentację
fotogrametryczną posiadającą:
- Muzeum Rolnictwa Ciechanowiec
- BBiDZ Łomża

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Jerzy Wilde

" " " imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki " " " imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia lotogr. " " " imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów " " " imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1-2

CIECHANOWIEC

SPICHLERZ /Z KLEPACZ/



stan in situ foto. W. BOGUCKI




1. Miejscowość

CIECHANÓWIEC

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

spichlerz / z klepacz /

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)



Wkładkę założył:

J. WILDE

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: