

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

1314

PODLASKIE

1 Obiekt

PIWNICA

2 Czas powstania
rekonstrukcja
/1974 r./

3 Miejscowość

CIECHANOWIEC

11 Zd



4 Adres

Ciechanowiec
ul. Pałacowa 5

nr hipoteczny

5 Przynależność administracyjna

województwo łomżyńskie

gmina Ciechanowiec

pow. WYSOWIE MAŁ.

6 Poprzednie nazwy miejscowości

NOWODWORY

7 Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Białystok

powiat Siemiatycze

8 Właściciel i jego adres

Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka
Ciechanowiec
ul. Pałacowa 5

9 Użytkownik i jego adres

j.w.

10 Rejestr zabytków

księga inwentarzowa muzeum

Nr IV/24

data 31.I.78 r.

Piwnica - znajduje się w "sektorze A" skansenu, w zagrodzie drobnoszlacheckiej usytuowana na przeciw chałupy. Jest to rekonstrukcja wykonana przez pracowników skansenu w 1974 r. Jako wzór formy obiektu posłużyła piwnica widziana przez dyr. Muzeum K. Uszyńskiego w okolicy Szepietowa.

ściany - wymurowane z łupanego kamienia polnego o grub. 30 cm, kamień spojony zaprawą cementowo-glinianą, murowane ścianki występują nad powierzchnią ziemi ok. 40 cm. Podwaliny sosnowe łączone w zamek, od strony spodniej obite papą i smarowane smołą.

strop - pomiędzy ścianami szczytowymi ułożone 3 belki stropowe oparte o podwaliny, powała z luźnych desek sosnowych, na nich igliwie.

wieżba dachowa - dach dwuspadowy, 4 krokwie bez jętek, szczyt frontowy wysunięty nad wejście 83 cm, szczyt tylni wysunięty 24 cm, szczyty z bali sosnowych wpasowanych w krokwie.

pokrycie dachu - słomiane gładkie, dekowane ułożone ~~ułożone~~ na 10 łątach na kalenicy 13 koźlin.

podłogi - ubita ziemia; na poddaszu deski ułożone na belkach stropowych.

stolarka drzwiowa - w głównym pomieszczeniu deskowo-spungowe na zawiasach pasowych, ze skoblem, uszczelnione warkoczem ze słomy, na poddaszu drzwi 116 x 80 deskowe na zawiasach pasowych ze skoblem, w drugim szczycie małe okienko.

rzut - piwnica wąskofrontowa, główna część budynku mieści się poniżej powierzchni gruntu i posiada wym. 510 x 510, wys. ok. 250 cm. Do piwnicy prowadzą schody uformowane w gruncie i wzmocnione dębowymi opokami.

bryła - ściany, fundament wystający ok. 20 cm ponad powierzchnię gruntu, na nim oparte belki stropowe, poszycie dachu styka się z gruntem.

instalacje - odgromowa - masztowa zespolona.

14. Kubatura 44,6 m ³ /bez poddasza/	15. Powierzchnia użytkowa 17,8 m ² /bez poddasza/	16. Przeznaczenie pierwotne magazynowe	17. Użytkowanie obecne magazynowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja rekonstrukcję wykonano w lecie 1974 r. zaimpregnowano ksylamitem.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) stan zachowania całego obiektu dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst.....	mgr Jerzy Wilde
	" " "	imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki
	" " "	imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotogr.....	
	" " "	imię, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów		

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1


1. Miejscowość

CIECHANOWIEC

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

PIWNICA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)



Wkładkę założył: **mgr Jerzy Wilde**
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.