

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy DAWNE ZABUDOWANIA GOSPODARCZE PRZY

KLASZTORZE BERNARDYNÓW

2. Miejscowość

TYKOCIN gm. wpm.

3. Wiek
zapewne 4. w. XIX4. Styl
ber. wyraz. w. celi stylowych5. Kubatura m³
stodoła 643,5
o bud. mieszkalny 566. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 214,5 b) użytkowa: 22,5

20. Przynależność administracyjna

a) województwo białostockie

b) powiat białostocki

c) gmina miasto Wyszkiwice

7. Materiał budowlany
Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 2

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany mur mur

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe -

b) sklepienia - -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne -

c) stropy drewn. drewn.

a) izb mieszkalnych

c) lasy -

d) wiązania dachu drewn. drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody -

e) krycie dachu dachówka dachówka

c) piwnic

e) inne -

8. Wyposażenie architektoniczne

nie występuje

15. Przeznaczenie pierwotne budynku
gospodarcze i zapewne mieszkalne16. Użytkowanie w latach ubiegłych
j. w.17. Użytkowanie obecne
gospodarcze18. Nadaje się do użycia na
cele gospodarcze

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
1963	Stodoła w stanie dość dobrym, dobru - ratnie baw, ustrzykowany		

23. Użytkownik i jego adres

Kubler kościoła fobertatdyjskiego

24. Inwestor i jego adres

Kuria biskupia w Toruniu

25. Rejestr zabytku Nr 218

rok 22.10.1958 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



$h = 2,5 \text{ m}$
 $l = 3,3 \text{ m}$
 $h = 2,5 \text{ m}$
 $l = 3,3 \text{ m}$

32. Przebieg prac konserwatorskich

A black and white photograph of a traditional building, likely a house or a small shop, with a steeply pitched roof covered in dark, overlapping tiles. The building's walls are light-colored and appear to be made of plaster or stone, showing signs of age and wear. A large, dark wooden door with a simple frame is centered on the front facade. To the right of the door, there is a smaller, dark rectangular opening, possibly a window or a niche. The building is surrounded by dense, dark foliage and bushes, which partially obscure the lower part of the structure. The overall scene is captured in a vintage, slightly grainy style.

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia 30.09.2015

37. Sprawdził dnia