

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 5427 PODLASKIE

1. Obiekt


628/2 KAPLICZKA W ZESPOLE KOŚCIOŁA PARAF. P.W. ŚW. MATEUSZA

2. Czas powstania

1881 r. ?

3. Miejscowość

J A M I N Y



4. Adres

16-312 Jaminy

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo suwalskie

gmina Sztabin

pow. AUGUSTÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo białostockie

powiat Augustów

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka

w Jaminach

Diecezja Łomżyńska

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr A - 36

data 23.V.1979 r.

autor zdjęć J. Mackiewicz
data wykonania V. 1985 r.
miejsce przechowywania negatywów

Kronika parafialna w Jaminach wymienia 1871 r. jako datę założenia nowego cmentarza przykościelnego. W 1881 r. cmentarz został ogrodzony murem z kamieni polnych na obwodzie 285 sążni. Prawdopodobnie w trakcie budowy muru powstały dwie niemal identyczne kamienne kapliczki.

"Na tym cmentarzu od strony północnej wymurowane są dwie kapliczki z kamieni na wapno kładzionych, pokryte blachą żelazną i przeznaczone dla urządzenia ołtarzyków w czasie procesji w Uroczystość Bożego Ciała."

/Fragment zapisu w kronice parafialnej/

Zarówno kapliczki jak i mur zachowały się do dzisiaj.

Autor projektu kapliczek nie znany. Obiekty bezstylowe.

Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza jest usytuowany w początkowej /płd-wsch/ części wsi, przy drodze od strony Sztabina. Teren przykościelny zajmuje cmentarz, o nieregularnym kształcie, ogrodzony murem. W sąsiedztwie cmentarza znajduje się plebania, budynek byłego szpitala parafialnego i prywatne gospodarstwa. Zespół sakralny tworzą: drewniany kościół, znajdujący się w centralnej części cmentarza, i cztery kapliczki /dwie murowane - w płn. części muru; dwie drewniane - za kościołem/.

Opisywana kapliczka jest posadowiona w odległości ok. 80 m na prawo od głównej bramy; południowym szczytem zwrócona w kierunku kościoła.

Kapliczkę wzniesiono z kamieni polnych spojonych zaprawą wapienną.

Wieżbę dachową, stolarkę drzwiową i okienną, strop, podłogę wykonano z drewna iglastego. Dach jest pokryty blachą ocynkowaną.

Konstrukcje. Wieżba konstrukcji krokwiowej. Drzwi płycinowe. Okienka - pojedyncze, nie otwierane, zamocowane na stałe. Strop belkowy płaski, podbity deskami na zakładkę.

Kapliczkę założono na planie prostokąta. Grubość ścian wynosi ok. 60 cm. Prostą bryłę obiektu przekrywa dwuspadowy dach.

Elewacje kapliczki są nie tynkowane. Dla zwiększenia trwałości muru w spoiny wciśnięto małe kamienie. Wszystkie ściany są zwieńczone profilowanym gzymsem. W południowej ścianie szczytowej otwór drzwiowy zamknięty ostrołukiem. W ścianach bocznych pojedyncze otwory okienne zamknięte również ostrołukiem. Okienka wielokwaterowe. Obramienia otworów pomalowane na biało. Północna ściana szczytowa, włączona do muru, jest ślepa.

Szczyty dachowe są otynkowane i pobielone. W kalenicy nad wejściem osadzono kuty krzyż.

Wewnątrz ściany są otynkowane i pobielone. Podłoga z desek. Obiekt nie posiada żadnych instalacji.

14. Kubatura ok. 52 m ³ /bez dachu/	15. Powierzchnia użytkowa ok. 8,6 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W bliżej nie, określonym czasie wymieniono pokrycie dachowe.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania obiektu jest bardzo dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum parafialne w Jaminach - plebania w Jaminach

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Adam Żulpa

Imię i nazwisko

II 1986 r.

data

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki


1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)	Autor zdjęć:
J A M I N Y	KAPLICZKA W ZESP. KOŚCIOŁA	zdjęcia fot., plan sytuacyjny i orientacyjny	J. Mackiewicz V. 1985 r.



Okno



Drzwi



Wkładkę założył: Adam Żulpa III. 1986 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Suwałki

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1973 r.