

1. Obiekt

DOM MIESZKALNY

2. Czas powstania

ok. 1890

3. Miejscowość

KRASNYBÓR



4. Adres

Krasnybór 15

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo podlaskie

powiat Augustów

gmina Sztabin

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Krasnybór

7. Przynależność administracyjna do 1999 r.

województwo suwalskie

8. Właściciel i jego adres





9. Użytkownik i jego adres



10. Rejestr zabytków

nr..... data.....



Dom został zbudowany przez małżeństwo Granadzkich około 1890 roku.

Obecny właściciel [REDAKTOWANE] przejął posesję z budynkiem drogą dziedziczenia.

Sytuacja: Posesja położona jest w południowo-zachodniej części Krasnegoboru, po północno-zachodniej stronie drogi nieutwardzonej, biegnącej równolegle do Biebrzy. Dom został ulokowany ok. 5 m od drogi i ustawiony do niej kalenicą. Posesja jest ogrodzona.

Materiał, konstrukcja, technika: drewniany, tynkowany, ustawiony na fundamencie, nakryty papą. Fundament z luźno ułożonych kamieni polnych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne drewniane, w konstrukcji zrębowej, łączone na narożach na jaskółczy ogon, z zewnątrz i wewnątrz tynkowane. Więźba dachowa krokwiowa, krokwie zacięte w płatew, która ułożona jest poza licem ścian na belkach stropowych. Strop belkowy. Sufit z desek ułożonych na belkach, ocieplony polepą. Podłogi deskowe na legarach. Komin ceglany, obrzucony zaprawą wapienna. Piec kaflowy przyścienny. Stolarka drewniana. Okna skrzynkowe (80 x 96 cm), dwustronne, dwuskrzydłowe z prostokątnym nadświetlaniem. Drzwi jednoskrzydłowe, frontowe szalowane w romb na kutyh zawiasach, wewnętrzne filongowe.

Rzut: Prostokąt o niesymetrycznym układzie wnętrza, z czterema pomieszczeniami. W dziale wschodnim sieni, za nią kuchnia. W dziale zachodnim prostokątny pokój, za nim mniejszy.

Bryła: Jednokondygnacyjny prostopadłościan, niemal pozbawiony cokołu, przykryty dachem dwuspadowym z jednym kominem w kalenicy.

Elewacje: Jednokondygnacyjne, tynkowane (zaprawa wapienno – piaskowa na drankach), z wysuniętymi poza lico belkami stropowymi. Frontowa, południowo-wschodnia – Niesymetryczna, trójsiowa. W osi wschodniej prostokątny otwór drzwiowy, w pozostałych prostokątne otwory okienne. Tylna, północno-zachodnia – dwuosiowa, z dwoma prostokątnymi otworami okiennymi. Szczytowa, wschodnia – pozbawiona otworów. Szczytowa, zachodnia – symetryczna, dwuosiowa, z dwoma prostokątnymi otworami okiennymi. Szczyty obite pionowo deskami.

Instalacje: brak.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 165 m ³	46 m ²	mieszkalne	nie użytkowany
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)	
<ul style="list-style-type: none"> lata 40-te – dom został z zewnątrz otynkowany lata 70-te – przebudowano piec 		<p>Zawilgocenie dolnych partii ścian, niektóre belki zgniłe. Niemal na całej powierzchni elewacji brak tynku. Przecieki w dachu. Spróchniałe legary podłogowe. Komin zniszczony do połowy (od góry). Zniszczona stolarka okienna.</p>	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst

dr Krzysztof A Jabłoński, VII 2001

plany, rysunki

dr Krzysztof A Jabłoński, VII 2001

zdjęcia fotograf.

dr Krzysztof A Jabłoński, VII 2001

miejsce przechowywania negatywów

SOZ w Suwałkach

22. Bibliografia

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

wkładka nr 1

1. Miejscowość


KRASNYBÓR 15

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

DOM MIESZKALNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

sytuacja, przekrój poprzeczny, zdjęcia fotograficzne



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

