

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 1911 PODLASKIE

1. Obiekt

BUDYNEK KOSZAR




2. Czas powstania

przełom XIX/XX

3. Miejscowość

S U W A Ł K I

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor
data i
miejsc

podz. 1:100000

V. Możul, styczeń 1986, HDZ Suwałki

4. Adres ul. Sejneńska

d. ul. Armii Czerwonej 23

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo suwalskie

gmina Suwałki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo białostockie

powiat suwalski

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr

data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budynek został wzniesiony na przełomie wieku XIX / XX, nie posiada cech stylowych. Wchodził w skład zespołu koszarowego. Przed I-wojną stacjonował tu pułk kawalerii rosyjskiej.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek znajduje się przy ul. Armii Czerwonej 23, w bloku zamkniętym ulicami Armii Czerwonej, Przytorowa i Szkolna.

Materiał: budynek murowany z cegły żółtej i czerwonej; stropy więźba dachowa, podłogi - drewniane; pokrycie dachu, rynny spustowe - baszane.

Budynek założony jest na planie prostokąta, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym.

Elewacje: elewacja pd. /główna/ od strony ul. Armii Czerwonej 7-osiowa, symetryczna, na osi symetrii otwór drzwiowy zamknięty w górze łukiem pełnym otwór drzwiowy flankowany dwiema półokrągłymi kolumnami, dźwigającymi wyrobiony w cegle łuk pełny; nad otworem drzwiowym trójkątny przyczółek przeparty prostokątnym otworem okiennym zamkniętym w górze łukiem pełnym, flankowany dwiema arkadami wyrobionymi w cegle; na pozostałych osiach elewacji prostokątne otwory okienne zamknięte w górze łukiem odcinkowym. Podziały horyzontalne zaakcentowane są gzymsem nad otworami okiennymi i gzymsem wieńczącym elewację. Na dachu z dwóch stron przyczółka facjatki.

Elewacja wsch., symetryczna, w pierwszej kondygnacji 3-osiowa, na osiach prostokątne otwory okienne; gzyms oddziela parter od szczytu; szczyt 2-osiowy z kwadratowymi oknami na osiach; w górze szczytu małe prostokątne okno zamknięte w górze łukiem pełnym.

Elewacja pn. 7-osiowa symetryczna, na osi symetrii prostokątny otwór drzwiowy, na pozostałych 5-ciach osiach otwory okienne, okno w pn.-wch. rogu budynku zamurowane, całość elewacji wieńczy gzyms.

Elewacja zach. analogiczna do elewacji wsch.

Wnętrze: podział wnętrza symetryczny, z przedsionkiem od strony pd. i klatką schodową od strony pn., układ dwutraktowy.

Instalacje: elektryczna, wodociągowa, ogrzewanie za pomocą pieców kaflowych.

14. Kubatura ³ 711,8 m	15. Powierzchnia użytkowa 216 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Koszary	17. Użytkowanie obecne Mieszkanie
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania elewacji zewnętrznych i ścian wewnętrznych - dobry, stropy, więźba dachowa wymagają natychmiastowego remontu.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

M. Ambrosiewicz

Imię i nazwisko

1986.02.09

data

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki

Wkładka nr 1

1. Miejscowość

S U W A Ł K I

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

BUDYNEK DW. KOSZAR

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zajęcia



Część środk. elewacji pd.



Elewacja wschodnia



Okno elewacji pd.

Wkładkę założył: M. Ambrosiewicz, 1986.02.10
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Suwałki

Wzór ODZ 1978 r.