

KARTA CMENTARZA

NR

15 418



A 1. Miejscowość MALBORK	6. Nazwa cmentarza (ew. nazwa dawna) cmentarz ewangelicki	B 13. Najstarszy istniejący nagrobek (data) 1734 r.	15. Groby o znaczeniu historycznym lub osób szczególnie zasłużonych
2. Gmina MALBORK pow. MALBORSKI	7. Cmentarz dawny <input checked="" type="checkbox"/> tak Cmentarz nowy (po 1945 r.) <input type="checkbox"/>	14. Istniejąca dokumentacja cmentarza i miejsce jej przechowywania Ewidencja cmentarza -WKZ w Elblągu -PKZ o/Gdańsk	
3. Adres cmentarza Malbork ul. Żymierskiego Armii Krajowej	8. Data założenia n.n.	Plan aktualny WKZ - Elbląg PKZ o/Gdańsk	
4. Poprzednie nazwy miejscowości Marienburg do 1945 r.	9. Przynależność wyznaniowa: obecna — ewangelicki dawna — ewangelicki	Plan dawny	
5. (Nie) czynny ew. podstawa zamknięcia Zamknięty w 1945 r. Zlikwidowany w 1983 r. decyzją z r.1982	10. Powierzchnia w ha: ogólna — 7,3 wolna —	Inne materiały archiwalne Mapa topograficzna z r.1910 w skali 1 : 25 000,-	
11. Położenie cmentarza W południowej części miasta pomiędzy ulicami Słowackiego i Żymierskiego prowadzącej w kierunku na Sztum. Stanowi bezpośrednie otoczenie kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Teren płaski.	16. Bibliografia Karol Górski-"Dzieje Malborka"-Wydawnictwo Morskie - Gdańsk 1973		
12. Uwagi Ter. Org. Adm. Państwowej	17. Uwagi użytkownika		

18 C		Elementy cmentarza	Czy istnieja	I L O Ś Ć				
				Do XVIII w.	1 poł. XIX w.	2 poł. XIX w.	1 poł. XX w. (do 1945 r.)	2 poł. XX w.
Mur ogrodzeniowy			tak	1	1	1		
Brama(-y)			tak	1		4		
Kościół			tak	1				
Kaplica(-e)								
Nagrobki	wolnostojące	tak		3	4	31		
	epitafia przyscienne	tak	3	3	2	1		
	tabl. inskr.	tak						
	płyty	tak				3		
Mogily								
Inne elementy			obejścia	tak			10	

19. Które obiekty wpisane są do rejestru zabytków

Kościół

20.	STARODRZEW	Ilość	Ø pnia w cm	Stan zdrowotny
	lipa	6	40	dobry
	kasztanowiec	20	60	dobry
	jesion			
	tuja (żywotnik)			
	akacje	20	20	dobry
	klony	6	30	dobry

21. Czy na terenie cmentarza znajdują się zarejestrowane pomniki przyrody ew. aleje

nie

22. Ogólny stan zachowania zieleni na cmentarzu

Cmentarz zarośnięty gęsto samorostami. Pierwotna zielen w stanie dobrym.

23. Charakter rozplanowania cmentarza

Rozplanowanie, części południowej nieregularne. W części północnej podział na dwie części aleją poprzeczną.

24. Czytelność układu cmentarza:

- całości czytelny tylko w części północnej,
- kwater w części pld. zatarty przezrośliność.
- nagrobków i mogil częściowo czytelny, w większości zarośnięty przez dziką roślinność

25. Ogólny stan zachowania cmentarza (nagrobków i drzewostanu)

Układ nieczytelny, nagrobki zdewastowane, częściowo rozkradzione. Dobrze zachowane mury cmentarne z bramami.

26. Istniejące zagrożenia

Cmentarz narażony na ostateczną dewastację przez chuliganów, pijaków i złodziei cennego surowca kamieniarskiego.

27. Wnioski w zakresie prac:

- porządkowych utworzenie parku, oczyszczenie z nagrobków i samorostów
- remontowych mur w części pld. wyremperować i otynkować
- konserwatorskich W północnej części utworzyć lapidarium. Poddać konserwacji epitafia "in situ".

28. Wnioski w zakresie niezbędnej dokumentacji:


- poszczególnych nagrobków *- zrealizowane karty obiektów*
- ewidencji całości cmentarza jest wykonana
- studium historycznego
- ewentualnie dokum. projektowej

29. Inne uwagi służb konserwatorskich

30. Wypełnił: Danuta

Rekowska

Data: marzec 1984



PLAN SYTUACYJNY CMENTARZA PRZY UL.ŻYMIERSKIEGO 107 W MALBORKU
 SKALA 1:500
 OPRACOWAŁA: DANUTA REKOWSKA

