

1. Obiekt

CHLEWNIA Ob. Owczarnia / 9 /


54/3

2. Czas powstania

1936

3. Miejscowość

WYCZECHY



4. Adres

77-326 Wyczechy

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Słupskie

gmina Czarne

pow. Człuchów

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Zenglenfelde

Adamów

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

Koszalińskie / Człuchów /

województwo

powiat

8. Właściciel i jego adres

PGR Wyczechy

Zakład Rolny Wyczechy


77-326 Wyczechy

9. Użytkownik i jego adres

jw.

10. Rejestr zabytków:

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt powstał prawdopodobnie z przeznaczeniem na chlewnię w 1936.

Po II wojnie światowej funkcję tę spełniał i dopiero w latach/70/ ? po remoncie wewnątrz budynku zaczęto tu chować owiec.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - Chlewnia / nr 9 / wchodzi w skład wielobudynkowego założenia byłego folwarku w Wyczechach, obiekt ustawiono bezpośrednio przy drodze podwórzowej, kalenicowo do niej, na osi pn.zach.-pd.wsch., teren na którym wybudowano budynek zniwelowany.

Materiał-konstrukcja -technika

pomurówka - z regularnego kamienia ciosanego

ściany - /zewn.i wewn./ z cegły pełnej na zaprawie cementowej w wątku krzyżowym, na zewnątrz bielonej,

strop - drewniany "nagi /" oparty na drewnianych podciągach podtrzymywanych przez dwa rzędy drewnianych słupów,

wieżba dachowa płatowo-kleszczowa o dwóch stojących stolcach, dach pokryty dachówką zakładkową

posadzka - na gankach cegła, na stanowiskach współcześnie /?/ cement,

okna - metalowe, wielokwaterowe, uchylne

drzwi - drewniane, jednoskrzydłowe, deskowo-listwowo-zastrzałowe, na zawiasach pasowych w ścianie zachodniej, dwuczęściowe,

wrota - na poddaszu jw tylko, że dwuskrzydłowe,

rzut - budynek założono na planie wydłużonego prostokąta

bryła - prosta, zwarta, budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny wraz z użytkowym poddaszem, dach dwuspadowy o dużym kącie spadku połaci oraz małym okapie, w połaci pn. znajduje się trzy duże nadstawki z wrotami zakładkowymi oraz dwie małe nadstawki okienne.

elewacja - pn.20-osiova charakteryzuje się rytmicznie rozmieszczonymi otworami okiennymi zwłaszcza w części gdzie znajdowała się chlewnia, otworyienne są o wykroju leżących prostokątów o łuku płaskim, otwory drzwiowe o podobnej konstrukcji tylko, że są o wykroju stojących prostokątów, elewacja pd. w przeciwieństwie

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1400 m ³	720 m ²	chlewnia	owczarnia
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
adoptowano wnętrze na potrzeby nowej funkcji		Stan ogólny całek konstrukcji dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

tekst **Piotr Klunder** **05.01.1990**
imie, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki **Piotr Klunder** **05.01.1990**
imie, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr **Piotr Klunder** **05.01.1990**
imie, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów **MNR Szreniawa**

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki **2**

1. Miejscowość Wyczechy	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Chlewnia ob.owczarnia	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) ciąg dalszy rubryki 13, fot.
----------------------------	---	--

do pn. nie charakteryzuje się tak dużą ilością drzwi / tylko 8 /, elewacja zachodnia poza wąskimi protokątnymi i w szczycie jednym o kształcie okrągłym wietrznikami nie ma innych otworów, w szczycie tej elewacji znajduje się monogram z datą budowy obiektu, elewacja wsch. na poziomie I kondygnacji charakteryzuje się 3 otworami drzwiowymi, o wykroju stojących prostokątów podsklepionych odcinkowo, w szczycie w centrum znajdują się otwór drzwiowy, z dwóch stron otoczony parą prostokątnych wietrzników, nad którym występuje okrągły wietrznik.

Wnętrze - Składa się z trzech elementów : zasadnicza część to chlewnia / część wsch/ w części zachodniej znajduje się ----- pomieszczenie o nieustalonym pierwotnym przeznaczeniu, oddzielonym od chlewni wyodrębnionym korytarzem

Wypozażenie - zachowały się koryta / !? /


Instalacja - elektryczna, odgromowa,przeciwdeszczowa

Fot.:
I/ elewacja pd., 2/ elewacja wsch.



Wkładkę założył:
Piotr Klunder 05.01.1990
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:



LEGENDA:

- 1/ pałac
- 2/ piwniczka
- 3/ bud. gospod.
- 4/ wielof. bud. gospod.
- 5,8/ silosy
- 7/ kuźnia4?
- 9/ chlewnia
- 10/ bud. gospod.
- 11/ stodoła
- 12/ magazyn
- 13,15,16,18,20,22,24,26-29/ domy mieszkalne
- 14,17,19,21,23,30/ chlewiki

1. WYCZECHY

2. CHLEWNIA OB. OWCZARNIA

3. fot.



Fot.:

- 1/ elewacja zach.
- 2/ datownik z monogramem,
- 3/ wywietrznik,
- 4/ konstrukcja stropu.

