

OSRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTEKOW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKOW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

449
POMORSKIE

1. Obiekt

S T O D O Ł A Nr 4


2. Czas powstania

1927

3. Miejscowość

K I E Ł P I N

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Kiełpin
77-323 Polnica

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo ślupskie

gmina / pow. Człuchów

5. Poprzednie nazwy miejscowości

Woltersdorf (niem.)

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo koszalińskie

powiat Człuchów

8. Właściciel i jego adres

PGR Człuchów
Z-d Rolny w Kiełpinie

9. Użytkownik i jego adres

jw.

10. Rejestr zabytków:

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt powstał jako stodoła, prawdopodobnie w 1927 r., funkcję tę pełni do dziś.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja. Stodoła (nr 4) wchodzi w skład wielobudynkowego założenia b. folwarku, wybudowano go w pd.zach. ścianie urbanistycznej, na osi pn.-pd., z dwóch stron szczytowych stodoła łączy się z drewnianą szopą (od pn.) oraz współcz. budynkiem gospodarczym (od pd.)

Materiał, konstrukcja, technika:

podmurówka - z cegły pełnej na zaprawie cementowej,

ściany - z drewna, desek długich na zakładkę,

Wieżba dachowa: ramownica płatwiowo-kleszczowa o dwóch stojących stolcach, pojedynczym wieszaku i ściance kolankowej,

wrota: drewniane, deskowo-listwowo-zastrzałowe, dwuskrzydłowe na zawiasach pasowych,

drzwi - jw., tylko jednoskrzydłowe,

Rzut. Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta z wejściami w ścianach długich.

Bryła. Prosta, zwarta, budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, o małym kącie spadu połaci, z małymi okapami.

Elewacje pn. i pd., "ślepe", wsch. i zach. 6-osiove, brak elementów dekoracyjnych, otwory drzwiowe o wykroju prostokątnym symetrycznie po trzy rozmieszczone w ścianach.

Wnętrze: jednoprzestrzenne

Wyposażenie: pierwotnego brak

Instalacja: elektryczna (światło) i odgromowa

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
13.520, m ³	1.690 m ²	stodoła	stodoła
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan konstrukcji dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Informacje o dacie budowy uzyskano z kart środków
trwałych Z-du Rolnego w Kielpinie

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Piotr Klunder 18.04.89
.....
..... imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Piotr Klunder 18.04.89
.....
..... imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Piotr Klunder 18.04.89
.....
..... imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR Szreniawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

2 załączniki

1. KIELPIN

2. STODOŁA

3. FOT.

Fot.:

1) elewacja pd.,


2) więźba dachowa



1



2



1. KIELPIN

2. STODOŁA

3. FOT.



1



2

Fot.:

- 1) elewacja wsch. część pd.,
- 2) jw., część pn.,
- 3) elewacja zach. część pn.,
- 4) elewacja pn.



3



4

Wkładkę założył: Piotr Klunder 18.04.89
Miejsce przechowyw. negatywów: MNR Szreniawa