

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIALNY pw. ŚW. STANISŁAWA B.P.M.

2. Miejscowość gm. DEBNICA KASZUB.

DOBIESZEWO

3. Wiek XVII-XVIII?

4. Styl -

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1650

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KOSZALIN

b) powiat

SZUPSK

c) gmina

PODOLE MAŁE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

CMENT. NIEGRZEDALNY ok 1/5 ha.

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

DOBIESZEWO

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZ. KAT W DEBNICY

23. Użytkownik i jego adres

J. W.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ EWANG.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

KATOL.

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

PRZYPUSZCZ. XVII - LUB XVIII W.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

25 VII 59

BUDYNEK CZĘŚCIOWO ZANIEDB. W ZŁYM STANIE

VII. 1963 r.

STAN DOBRY - KOŚCIÓŁ REMONTOWANY W 1961 R.

25. Rejestr zabytku Nr 290

rok 8. VII 1960 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WKZ Koszulin


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOBRE



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty - w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia:  
F. Mamuszką, J. Stankiewicz - Kata-  
log zabytków pow. Stupsk /maszyn.  
1961 v./


36. Wypełnił dnia 25 VIII 59  
INŻ. V. MAJEWSKA  
KUST. F. MAMUSZKA  
INŻ. J. STANKIEWICZ

37. Sprawdził dnia 15.V. 1963 v.  
mgr S. Ptaszyńska  
INŻ. F. PTAJZANŚKI



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

## 32. Przebieg prac konserwatorskich



33. Koszty  
- w tys. zł

Przewidywane

## Rzeczywiste

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

Bibliografia:

J. Mamuszką, J. Stankiewicz - Kata-  
log zabytków pow. Stupsk / maszyn.  
1961 r.

36. Wypełnił dnia 26 VIII 59

INŻ. KMAJEWSKA  
KUST. F. MAMUSZKA  
INŻ. J. STANKIEWICZ

37. Sprawdził dnia 15. V. 1963r.

mar S. Ptaszynska  
197. F. PTASZYN'SKI