

1. Obiekt

STODOŁA


"5"

2. Czas powstania

1925r.

3. Miejscowość

TRUMIEJE



4. Adres

Trumieje

82-521 Czarne Dolne

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo elbląskie

gmina Gardeja

pow. KWIDZYN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Trumpnia, Trumica,

Gross. Tromnau, Tromnau

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo gdańskie

powiat Kwidzyn

8. Właściciel i jego adres

AWRSP O.T. Elbląg
ul. Nowodworska nr 10


82-300 Elbląg

9. Użytkownik i jego adres

Gospodarstwo Rolne
"Kłosek" Spółka z o.o.
w Trumiejach

82-521 Czarne Dolne

10. Rejestr zabytków



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Stodoła "5" wzniesiona została w czasie przekształceń podwórza folwarcznego w roku 1925, o czym informuje datownik w elewacji szczytowej płn.wsch.. Współcześnie przekształcona na magazyn zbożowy, zachowała mimo modernizacji większość pierwotnych cech.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Stodoła oznaczona na planie sytuacyjnym "5" położona jest w północnej pierzei podwórza folwarcznego, elewacjami szczytowymi ustawiona na linii płd.zach-płn.wsch., frontem skierowana na płd.wsch. - do wnętrza podwórza. Do płd.zach. ściany stodoły "5" i do ściany stojącego z nim w jednej linii spichlerza "4" przylegają ceglane słupy starej bramy wjazdowej na podwórze bez zachowanych skrzydeł bramnych.

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:

ściany - z cegły, zewnętrznie nieotynkowane, posadowione na niewysokim cokole z kamienia polnego;

więźba dachowa - płatwiowo-kleszczowa z płatwią kalenicową, płatwiami pośrednimi i stropowymi wspartymi na ścianach stolcowych;

dach - kryty papą na deskowaniu;

podłoga - wtórnie założona posadzka betonowa wyrównująca pierwotne różnice wysokości między sąsiekami i klepiskami;

okna - dwa wtórnie wykute otwory okienne, jednoskrzydłowe, metalowe;

drzwi - wrota dwuskrzydłowe deskowo-listwowo-zastrzałowe na zawiasach pasowych, otwory wrót przekryte łukami odcinkowymi;

RZUT, KSZTAŁT, BRYŁA:

Obiekt założony na rzucie wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym o łagodnym nachyleniu połaci, bryła zwarta prostopadłościenna; układ wnętrza jednotraktowy.

ELEWACJE:

płd. - wsch. - 12-osiowa, na osiach w partii parteru łukowato zwieńczone płyciny z wywietrznikami szczelinowymi oraz wrota, w partii poddasza prostokątne płyciny z wywietrznikami szczelinowymi oddzielone krótkimi lizenkami, w jednej z płycin parteru w miejscu wywietrzników wtórnie wykuty otwór okienny;

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 10800m ³	ok. 1200m ²	stodoła	magazyn zbożowy
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
<ul style="list-style-type: none"> - likwidacja sąsieków i klepisk, - wylanie betonowej posadzki, - wykucie okna w elewacji frontowej i tylnej, - doraźne remonty dachu, - dostawienie przybudówek do elewacji tylnej. 		<ul style="list-style-type: none"> - obiekt zachował pierwotne cechy zewnętrzne: bryłę, wystrój elewacji, pokrycie dachu, w pewnym stopniu zmieniony został podział wnętrza jednak bez naruszenia pierwotnego układu na 12 przęseł - stan techniczny obiektu ogólnie dobry, na murach widoczne niewielkie ślady wykruszenia cegły. 	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		<p>Należy prowadzić bieżące remonty obiektu, tak aby nadal utrzymywał się w dobrym stanie technicznym.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Joanna Skworz, sierpień 1998r.

plany, rysunki Joanna Skworz, sierpień 1998r.

zdjęcia fotogr. Joanna Skworz, sierpień 1998r.

miejsce przechowywania negatywów Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (data, nazwisko wypełniajacego)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

3 wkładki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Trumieje	Stodoła "5"	dok. pkt. 13, spis zdjęć, plan sytuacyjny

c.d. pkt. 13

płn. - zach. - analogiczna do elewacji płd.-wsch. z dostawionymi wtórnie dwoma niskimi przybudówkami;

szczytowe - analogiczne, 4-osiowe, na osiach płyciny z wywietrznikami, płyciny partii szczytowej zamknięte u dołu gzymsami z obdaszkiem, na środkowej lizenie w elewacji płn.wsch. ozdobnie opracowany datownik z datą 1925, a na lizenie w elewacji płd.zach. tynkowana płycina bez napisów - być może kiedyś były tu inicjały fundatora.

WNĘTRZE:

Stodoła pierwotnie składała się z czterech saseków (skrajne jednoprzęsłowe i środkowe dwuprzęsłowe) oraz trzech zdwojonych klepisk, w wyniku modernizacji wnętrza podział na saseki i klepiska został zlikwidowany. Obecnie jest to jednoprzestrzenne wnętrze z jednolitą betonową posadzką z zachowanym podziałem na dwanaście przęseł utworzonych przez ściany stolcowe wspierające więźbę dachową. W celu częściowego doświetlenia magazynowego wnętrza wykute zostały dwa otwory okienne.

INSTALACJE:

odgromowa, wentylacja pozioma i grawitacyjna.

SPIS ZDJĘĆ:

1. Elewacja frontowa w widoku od wschodu.
2. Elewacja tylna.
3. Elewacja szczytowa płd.-zach.
4. Elewacja szczytowa płn.-wsch.
5. Elewacja płn.-wsch. - datownik na lizenie u szczytu.
6. Detal elewacji frontowej - wrota i płycina z wywietrznikami szczelinowymi.
7. Detal elewacji frontowej - płycina z wtórnym oknem w miejscu wywietrzników.
8. Wnętrze - widok ogólny po zniwelowaniu błogów, saseków i klepisk.

Wkładkę założył: Joanna Skworz, sierpień 1998r.

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

9. Wnętrze - przyścienny fragment więzby dachowej.



LEGENDA:

1. rządówka ob. budynek administracyjno-mieszkalny
- 1a. budynek administracyjno-mieszkalny
- 1b. stary mur ogrodzeniowy
2. chlewnia ob. garaż, kurnik
- 2a. garaże współczesne
3. owczarnia ob. magazyn
4. spichlerz ob. zmodernizowany
5. stodoła (1925 r.)
6. stodoła ob. nie istnieje
7. magazyn nawozów ob. nieużytkowany
8. kuźnia i stolarnia ob. nieużytkowana
- 8a. wiata na maszyny - zabudowana
- 8b. wiata na maszyny - otwarta (1928 r.)
9. stajnia ob. nieużytkowana
10. garaż w miejscu dawnego magazynu paliw
11. obora poprzeczno-stanowiskowa
- 11a. gnojownik ob. nie istnieje
12. budynek o nieustalonej funkcji ob. nie istnieje
13. dom rob. folw. (1900 r.)
14. dom rob. folw. (1903 r.)
15. dom rob. folw.
16. dom rob. folw.
17. chlewiki
18. kościół

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkladki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Trumieje	Stodoła "5"	zdjęcia



2



3

Wkładkę założył: Joanna Skworz, sierpień 1998r.

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Trumieje	Stodoła "5"	zdjęcia



6



7

Wkładkę założył: Joanna Skworz, sierpień 1998r.

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie



8



9