

1. Obiekt zabytkowy

DOM ul. CECYLANA 5 POZA SPISEM

2. Miejscowość

9. MALBORK  
KALDOWO 2187

3. Wiek

poł. XIX w.

4. Styl

klasycystyczny

5. Kubatura m<sup>3</sup>

960  
863,28

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

5

c) lasy

b) innych pomieszczeń

✓

d) wody

c) piwnic

2

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak  
profilowany gips i  
nowe belki szparych

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

u mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.		50%	30%
VIII. 1959	zniszc. mur wyk. w.	20%	✓
X. 1964	stan średni	15%	✓

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

gdańsk  
Malbork  
MALBORK

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kaldowo  
Wyskotów.

1 km

b) autobusowa

Kaldowo  
Malbork

200 m  
2 km

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dobrze

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

poł. XIX w.

balconie przebudowany w XIX w. - okna,  
dach. LX 62.

