

1. Obiekt

O B O R A OB.OWCZARNIA nr 5. w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem i wsią.



2. Czas powstania

1903 r.

3. Miejscowość

S T A Ż K I

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

S T A Ż K I
82-433

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo elbląskie

gmina Mikołajki Pomorskie

pow. SZTUM

6. Poprzednie nazwy miejscowości

STANGENBERG
SZTEMBARK

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo Gdańskie

powiat Sztum

8. Właściciel i jego adres

Kombinat Rolny "Powiśle"
CZERNIN

9. Użytkownik i jego adres

Zakład Rolny
STAŻKI

10. Rejestr zabytków:

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Stążki posiadają odległe tradycje jednakże obecnie widoczny kształt osiągnęły dopiero w pocz. XX wieku.

Omawiany obiekt powstał jako obora o poprzecznym układzie stanowisk. w 1903 r. Po roku 1945 użytkowana zgodnie z przeznaczeniem przeszła w poł. l. 60-tych remont i przemianowanie na owczarnię. Obiekt bezstylowy.

/ w roku 1903 w zespole prowadzono hodowlę 300 szt. bydła/.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA

budynek stanowi północną pierzeję dawnego dziedzińca folwarcznego.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

posadowienie - kamienna podmurówka.

ściany - murowane z cegły na zaprawie wapiennej, tynkowane z licznymi przemurzeniami. Widoczne w murze rozszycie budynku na dwa obiekty, z których wcześniejszy jest wschodni.

stropy - dreniane, belkowe, nagie; wsparte na dwóch liniach drewnianych słupów.

wieżba dachowa - drewniana, konstrukcji płatwiowo-kleszczowej ze ścianką kolankową.

pokrycie dachu - papa na lepiku, na deskowaniu.

schody - drabiniaste, drewniane, policzkowe.

posadzki - betonowo-ceglane; podłogi w poddaszu deskowe.

okna - metalowe z drobnymi podziałami.

drzwi - drewniane, deskowe i klepkowe.

RZUT

obiekt oparty o kształt wydłużonego prostokąta, składający się niegdyś z dwóch budynków podstawowych. Obecnie połączony ze szczytowymi dobudówkami. W zasadniczym kształcie oparty na dwóch liniach słupów z 14 przęsłami. W trzech pierwszych od wschodu osadne pomieszczenie z poprzecznymi stanowiskami i korytarzem w środku. Pozostała przestrzeń otwarta poza jednoprzęsłowym wydzieleniem przy w/w pomieszczeniu. W posadzce widoczny poprzeczny układ stanowisk z murowanymi poidłami i podejściami z podłużnego podestu podawczego.

BRYŁA

obiekt oparty o prostopadłościan przyziemia i ścianki kolankowej poddasza, przekryty spłaszczonym dachem dwuspadowym. Od wschodu i zachodu parterowe przybudówki.

Obiekt niepodpiwniczony.

ELEWACJE

południowa - kalenicowa, wejściowa. W przyziemiu pas okien i drzwi, z widocznymi zamianami starych otworów głównie drzwi. W Poddaszu rozrzucone pięcioro drzwi na poddasze. Otwory okienne z łękami odcinkowymi.

zachodnia - szczytowa, przysłonięta przez przybudówkę, z drzwiami na osi. i deskowanym w poziomie szczytem.

północna - kalenicowa. W układzie otworów jak na planie, w poddaszu 6 drzwi na wyszki.

wschodnia - szczytowa. Przysłonięta dołem przez przybudówki. W zwieńczeniu para okien po bokach, a w centrum medalion z datą 1903.

WNĘTRZE I WYPOSAŻENIE

wnętrze jak i wyposażenie zmienione, jedynie w posadzce widoczne ślady dawnych poidel i układu. /patrz wyżej/.

INSTALACJE

elektryczna zasilana z sieci; pozostałości starej instalacji wodociągowej.

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 4005 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>ok. 1310 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>obora</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>owczarnia i magazyn</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>remont kapitalny wewnątrz ok. 1965 r. wraz z usunięciem danego wyposażenia stałego.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p><u>posadowienie</u> - wilgotne ze spękaniem.</p> <p><u>ściany</u> - mocno wilgotne, z odpadającymi tynkami, również liczne przemurzenia.</p> <p><u>stropy</u> - wilgotne, fragmentami zmurzone.</p> <p><u>więźba dachowa</u> - uszkodzenia miejscowe przez wodę i szkodniki.</p> <p><u>pokrycie dachu</u> - drobne ubytki, szczególnie w partiach krawędzi.</p> <p><u>wyposażenie</u> - nie zachowało się.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>usunięcie zawilgocenia ścian.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt. numer i miejsce przechowania)

nie natrafiono;

22. Bibliografia

1. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego... W-wa 1880.
2. Westpreussisches Adressbuch.
Stettin 1903.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

nie natrafiono;

24. Uwagi różne

bez uwag;

25. Opracował

tekst mgr inż. arch. Jacek Gzowski X.1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Jolanta Gzowska X.1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Jolanta Gzowska X.1989 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Muzeum RiPRS Szreniawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

wkładki szt.1.

1. Miejscowość

STAŹKI

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)


OBORA OB.OWCZARNIA nr 5.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

foto

STAŹKI obora

- fot. 1. elewacja pd
2. Szczyt wsch.
3. elewacja pn
4. szczyt zach.
5. medalion z datą
6. okno metalowe
7. drzwi na poddasze
8. wnętrze



Wkładkę założył: Jacek Gzowski X.1989 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum RiPRS Szreniawa

Wzór ODZ 1978 r.

1. Miejscowość

STĄŻKI

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

OBORA OB.OWCZARNIA nr 5.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

foto

STĄŻKI obora

- fot. 1. elewacja pd
 2. Szczyt wsch.
 3. elewacja pn
 4. szczyt zach.
 5. medalion z datą
 6. okno metalowe
 7. drzwi na poddasze
 8. wnętrze

STĄŻKI

1. DWÓR
2. SPICHLERZ
3. OWCZARNIA / D. STADNIA /
4. MAGAZYN / D. GARAZE /
5. D. CHLEWNIA / OB. OWCZARNIA /
6. D. BUD. MIESZK. I KUŹNIK
7. KUŹNIA
8. D. KUŹNIK
9. D. DOMY PRAC. FOLWARCZYCH

Wkładkę założył: Jacek Gzowski X.1989
 (Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum RiPRS

jed. W.A. Olsztyn z. 610/S
 OZGraf. Z.P. Ostróda z. 372 n. 20 000

VIII. 1989 E.



3.



4.



5.



6.



7.



8.