

1. Obiekt

KOSCIÓŁ PARAFIALNY P.W. SW. MARCINA


2. Czas powstania

1878 - 1879 r.

3. Miejscowość NOWA CERKIEW 3039

nr hipoteczny

11. Zdjęc.a, plan sytuacyjny, rzuty

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przech.

M. Simczenkowski, PP PKZ O/Gdańsk, maj 1982 r.

4. Adres Nowa Cerkiew

82-112 Ostaszewo

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo elbląskie

gmina Ostaszewo
pow. NOWY DWÓR Gd.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Neukirch (niem.)

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo gdańskie

powiat Nowy Dwór Gd.

8. Właściciel i jego adres

Parafia rz.-kat.p.w. Sw.Marcina
82-112 Ostaszewo, Nowa Cerkiew

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr 95/88 data 15.07.1988


942860

POMORSKIE

SW. MARCINA

2. Czas powstania
1878 - 1879 r.3. Miejscowość **NOWA CERKIEW** 3039
nr hipoteczny4. Adres **Nowa Cerkiew**
82-112 Ostaszewo
nr hipoteczny5. Przynależność administracyjna
województwo **elbląskie**
gmina **Ostaszewo**
pow. NOWY DWÓR Gd.6. Poprzednie nazwy miejscowości
Neukirch (niem.)7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975
województwo **gdańskie**
powiat **Nowy Dwór Gd.**8. Właściciel i jego adres
Parafia rz.-kat.p.w. Sw.Marcina
82-112 Ostaszewo, Nowa Cerkiew9. Użytkownik i jego adres
j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr **95/88** data **15.07.1988**autor zdjęć
data wykonania
miejsce przebiegu

M. Simczenkowski, PP PKZ O/Gdańsk, maj 1982 r.

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wybudowany w latach 1878- 1879 w miejscu poprzedniego wzniesionego w 1366 r., który rozebrano ze względów technicznych w 1876r.

13. Opis sytuacji, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowany jest w środku wsi, przy głównej drodze, w centralnej części cmentarza parafialnego. Jest orientowany. Wymurowany jest z cegły, osadzony na cokole wymurowanym z kamienia. Korpus nawy pokrywa ^{belkowo-}dachówka - karpiówka. Wnętrze jest otynkowane i przykryte stropem deskowym opartym na drewnianych kratownicach. Posadzka wykonana jest z kamienia. Nawa zbudowana jest na planie prostokąta. Od strony zach. przylega do niej wieża oparta na rzucie kwadratu, do której z kolei dostawiona jest od strony pd klatka schodowa zbudowana na rzucie w formie kwadratu ze ściętym pd-zach. narożnikiem. (obrys wewnętrzny klatki- okrąg). Od strony wsch. przylega do nawy prezbiterium, do którego przystaje od strony pd zachrystia. Bryła kościoła składa się z prostopadkościennej nawy przykrytej dwuspadowym dachem. Wieża przewyższa znacznie poziom kalenicy nawy. Natomiast prezbiterium jest nieco niższe od nawy. Oś symetrii kościoła przebiega przez środek wieży, nawy głównej i prezbiterium. Zewnątrz ściany nawy-pł i pd posiadają układ symetryczny względem osi. Każdą ze ścian wspierają cztery dwusiodłowe przypory, dzielące w pionie powierzchnię ściany na pięć części, z których w trzech środkowych znajdują się ostrołukowe blendy, a w nich umieszczone są po dwa ostrołukowe okna, nad nimi zaś po jednym ostrołukowym otworze okiennym. Do ściany pd dostawiona jest prostokątna kruchta kryta dwuspadowym dachem, której pd ściana zdobiona jest trójkątnym szczytem. Prezbiterium wsparte jest sześcioma dwusiodłowymi przyporami. Po między nimi znajdują się okrągłe otwory okienne. Zachrystia doświetlona jest od strony pd trzema wąskimi otworami okiennymi. W zach. ścianie wieży znajduje się schodkowy portal. Każda ze ścian wieży zwieńczona jest trójkątnym szczytem. Klatka schodowa doświetlona jest dwoma wąskimi otworami okiennymi, umieszczonymi w pd ścianie. Wnętrze nawy jest jedno-przestrzenne. Wzdłuż ściany zach. przebiega balkon wsparty na czterech słupach, do którego prowadzi wspomniana wyżej klatka schodowa. Prezbiterium jest sklepienie.

14. Kubatura ok. 3200m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 270m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

PP PKZ O/Gdańsk , nr neg. 079246, 079224, 079229

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

26. Sprawdził

1. Miejscowość

NOWA CERKIEW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół parafialny
p.w. Sw. Marcina

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)


Wkładkę założył: Barbara Trzebicka, maj 1982r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PPPKZ O/Gdańsk

Wzór ODZ 1978 r.