

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

MUSZKIE

1. Obiekt zabytkowy

217/7/4/6

BASZTA NR. 27

3. Wiek

XIV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

~ 160

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

MVR

b) sklepienia

—

c) stropy

—

d) wiązania dachu

—

e) krycie dachu

—

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

SIRZELNICE

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

OBROUNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

RUINA

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1965

STAN ZŁY

10. Udostępnienie

DOBRE

2. Miejscowość

MIĄSTO

LEBORK

1859

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

EDLANSKIE

b) powiat

LEBORK

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

LEBORK

b) autobusowa

— 4 —

22. Właściciel i jego adres

PMRN

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

PKZ-1960

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

W rzes 1965

36. Wypełnił dnia

mgr Tadeusz Domagała

37. Sprawdził dnia

4267

27

