

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

Śląskie

1. Obiekt zabytkowy

BASZTA

NR.

26

9

3. Wiek

XIV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

164

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

MUR

b) sklepienia

—

c) stropy

—

d) wiązania dachu

—

e) krycie dachu

—

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

BRAK

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

OBRONNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

RUINA

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1965

STAN

ZTY

10. Udostępnienie

DOBRE

2. Miejscowość

MIASTO

LEBORK

1860

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

GDANSKIE

b) powiat

LEBORK

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

LEBORK

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

PMRN

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

PKZ-1960

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Wrzes 1965

36. Wykonał dnia
mgr Tadeusz Domagala

37. Sprawdził dnia

LK67

B 26

