

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr


3893
POMORSKIE

1. Obiekt

CHAŁUPA Nr 60

2. Czas powstania
II poł. XIX w.

3. Miejscowość
PIENIEŻNICA



4. Adres Pieniężnica Nr 60

p-ta 77-306 Brzezie
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo śląskie

gmina Rzeczenica

pow. Czeluchów

6. Poprzednie nazwy miejscowości


Penkuhl

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo koszalińskie

powiat Czeluchów

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

Pieniężnica położona jest na północny-wschód od szosy Biały-Bór - Człuchów. Od Białego Boru oddalona jest około 10 km. Od wsi Brzeziny /obwód pocztowy/, położonej przy trasie Biały Bór - Człuchów, oddalona jest o 3 km., w kierunku północno-wschodnim. Pierwotnie Pieniężnica była prawdopodobnie okolnicą. Obecnie jest to rozbudowana wieś placowa, z obszernym nawsiem. Na nawsiu znajduje się kościół, szkoła oraz parę indywidualnych zagród. We wsi jest PGR, sklep spożywczy i przystanek PKS.

Zagroda Nr 60 położona jest na skraju wsi, niemal na końcu drogi stanowiącej przedłużenie zachodniej obwodnicy wiejskiej, po jej prawej stronie. Jest to obejście trzybudynkowe. Zabudowany jest wschodni, południowy i zachodni bok podwórza. Na pierwszym planie siedliska, licem do drogi usytuowana jest chałupa, wzdłuż wschodniego boku podwórza. Budynki gospodarcze tworzą zabudowę w kształcie litery "L". Wzdłuż południowego boku podwórza, na całej jego długości stoi murewany budynek inwentarski o dachu dwuspadowym pod dachówką. Tył podwórza od strony zachodniej zamyka stodoła szkieletowa, odeskowana pod papą, w połowie rozebrana. Przy boku północnym podwórza stoi drewniana szopa z desek, przykryta dachem papowym. Podwórze trawiaste. Pierwotnie obejście było zabudowane z czterech stron. Stodoła była dłuższa i zajmowała cały bok zachodni. Wzdłuż boku północnego siedliska stał budynek inwentarski o konstrukcji ryglowej. Budynki te zostały rozebrane w latach 50-tych.

Bryła - chałupy wymiary: długość 18,70 m., szerokość 10,95 m., wysokość całkowita 8,95 m., wysokość ścian 3,10 m., wysokość dachu 6,75 m..

Rzut przyziemia - oparty na planie prostokąta. Budynek szerokofrontowy, asymetrycznie dwudzielny, szerokofrontowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Wejście główne od drogi, wejście dodatkowe od strony podwórza.

Opis wnętrza - Przez wejście główne wchodzi się do sieni frontowej. Po jej lewej stronie znajduje się izba i położony za nią przyszczytowy alkierz. Po c.dalszy na wkładce.

O fundatorze i właścicielu sprzed 1945 roku informacji nie uzyskano. Według informacji uzyskanych u sąsiadów, posiadał około 40 ha ziemi. Obecny właściciel przybył do Pieniężnicy w 1947 roku, został wysiedlony z Bieszczad w ramach "Akcji Wisła". Opisywane gospodarstwo nabył w 1960 roku od [REDAKTED]. - [REDAKTED] urodzony jest w 1927 roku. Mieszka z żoną i dwoma synami. Gospodaruje na 10 ha. Trzyma 4 krowy, posiada ciągnik z zestawem narzędzi uprawowych.

| | | | |
|---|---|---|--|
| 14. Kubatura 1220 m ³ | 15. Powierzchnia użytkowa 205 m ² | 16. Przeznaczenie pierwotne Budynek mieszkalny | 17. Użytkowanie obecne Budynek mieszkalny |
| 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <p>W 1981 roku przemurowano połowę domu, oraz dostawiono ganek od strony podwórza i otynkowano z cegły budynek.</p> | | 19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <p>Stanu zniszczenia konstrukcji ryglowej nie ustalono z uwagi na otynkowanie budynku. Stary szeroki komin jest częściowo zawalony. Izba od strony podwórza jest w stanie ruiny. Cała południowa część domu jest pozabawiona pieców i niezamieszkała. Stan dewastacji budynku postępuje.</p> | |
| | | 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie <p>Jest to cenny przykład chałupy bogatego gospodarza, z szerokim programem użytkowym. Trzy izby, dwa alkierze, dwie komory.</p> | |

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Biblioteka

25. Opracował

tekst mgr Juliusz Sienkiewicz - 1993

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Urszula Dalska-Sienkiewicz - 1993

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr U. Dalska-Sienkiewicz - 1993

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PSOZ Słupsk

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Nr neg. 82/93, 81/93, 79/93, 80/93

PSOZ Słupsk

27. Załączniki

Wkładka Nr 1

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Miejscowość PIENIEŻNICA | 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Chałupa NR 60 | 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) |
|-------------------------------|---|--|

c. dalszy p-ktu 13

prawej stronie sieni, druga izba z przyszczytowym alkierzem. Na przedłużeniu sieni frontowej znajduje się stara, nieużytkowana obecnie kuchnia, po jej lewej stronie znajduje się izba, po prawej druga sionka z wyjściem na podwórze. Po prawej stronie sionki jest usytuowana narożna komora i obecnie kuchnia zainstalowana w dawnej komorze lub alkierzu.

Piwnica - znajduje się pod izbą i częściowo alkierzem, w pierwszym traktcie na prawo od sieni frontowej. Ściany murowane z kamienia łupanego, podłoże gruntowe, pojemność około 5 ton ziemniaków.

Fundament - z kamienia łupanego na zaprawie murarskiej powietrznej. Na kamieniach położony jest wieniec na pół cegły.

Ściany - obwodowe ryglowe, z wypełnieniem strychułowym, otynkowane. Połowa ścian wzdłużnych od strony południowej i południowy szczyt wtórnie zostały przemurowane i otynkowane.

Ściany - wewnętrzne ryglowo-strychułowe, częściowo naruszone, cegła suszona /podstawa komina/ i palona ścianka między izbą a ścianą tylną.

Drzwi - frontowe dwuskrzydłowe, płycinowe z nadświetlem, zawiasy ozdobne roboty kowalskiej, zamek roboty ślusarskiej. Drzwi od podwórza w ganku jednoskrzydłowe, płycinowe, zawiasy i zamki fabryczne. Drzwi wewnętrzne, płycinowe, jednoskrzydłowe, zawiasy ozdobne roboty kowalskiej, zamki roboty ślusarskiej.

Okna - starsze, ościeżnicowe, czteroskrzydłowe, czterokwaterowe, szklone na kit. Nowe potrójne, weneckie i dwukwaterowe szklone na kit. Stolarka okienna malowana na biało.

Ganki i przybudówki - od frontu znajduje się facjatka podparta dwoma słupkami u góry podwójnie zmieczowanymi. Słupy drewniane przypominające kolumny tokańskie. Konstrukcja ścian facjatki ryglowo-strychułowa. Przykryta daszkiem dwuspadowym, pod dachówką, łączącym się koszowo z dachem chałupy. Od podwórza dostawiono ganek murowany, przykryty dachem jednospadowym pod dachówką.

Podłogi z desek jedynie w sieni od podwórza w starej kuchni posadzka ceglana. W izbie w traktcie drugim jest ^wruinie podłoga, tu została zerwana.

Stropy - drewniane, belkowane, brożynowe.

Wkładkę założył: mgr Juliusz Sienkiewicz - 1993
(imię, nazwisko, data)

verte

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Słupsk

Schody na strych - z sieni frontowej schody drewniane, drabiniaste, jednobiegowe, niezabudowane.

Strych - dwupoziomowy, nie zamieszkały, jedynie przy facjacie wydzielono izbę obecnie nieużytkowaną.

Dach - dwuspadowy pokryty dachówką cementową felcówką. Szczyt północny ryglowo-strychułowy, 1/3 od góry odeskowany.

Szczyt południowy odeskowany. Więźba dachowa krokwiowa z podwójną podporą stolcową. Krokwie dołem oparte o belki stropowe.

System ogniowy - jeden szeroki komin centralny, wzniesiony z cegły suszonej. Trzon kuchenny i jeden zachowany piec kaflowy.

Instalacja - elektryczna, oświetleniowa i wodociągowa.

