

1. Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

1912 rok

3. Miejscowość

LUBIESZEWO

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Lubieszewo 22

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Elbląg

gmina Nowy Dwór Gdański

pow. NOWY DWÓR GD.

6. Poprzednie nazwy miejscowości


Ladekopp

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Gdańsk

powiat Nowy Dwór Gdański

8. Właściciel i jego adres




9. Użytkownik i jego adres

jak wyżej

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć W. Chruszczyńska
data wykonania 20.12.1980
miejsce przechowywania negatywów WKZ Elbląg



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek mieszkalny z 1912 roku

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowany kalenicowo do ulicy, budynek murowany z cegły, parterowy kryty dwuspadowym dachem pokrytym dachówką holenderką, na planie wydłużonego prostokąta. Elewacje dłuższe 4 i 6-osiowe. Ściany szczytowe dwuosiowe, okna zamurwane. Drzwi umieszczone zostały na skrajnych lewej osi, dłuższej elewacji. Drzwi osłonięte niewielką przybudówką drewnianą. Otwory okienne prostokątne zamknięte odcinkowo. Kondygnacja rozczłonowana horyzontalnie pasmem potynkowanych gzymsów. Ściany szczytowe zwieńczone fryzem z cegły ułożonej rębem skośnym. Na krawędziach murowane sterczyny zakończone pulpitowymi daszkami. Więźba dachowa drewniana konstrukcji krokwiowo-płatwiowej wzmocniona stolcami.

14. Kubatura 684 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 171 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólny stan zachowania elewacji zewnętrznych i pomieszczeń mieszkalnych - dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie 20.12.1980 Stan zachowania budynków dobry, nie wymaga pilnych prac remontowych.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

- F.Mamuszka - Elbląg i oklice, Gdańsk 1978 s.239

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr W.Chruszczyńska

20.12.1980 PKZ Olsztyn

26. Sprawdził

27. Załączniki