

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

30

1. Obiekt zabytkowy

IV

DOM UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 11

2. Miejscowość

MIASTO

SOPOT

4868

3. Wiek

ok. poł. XIX w.

4. Styl

5. Kubatura m³

553,75

6. Powierzchnia w m²

162,87

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

GDANSKIE

b) powiat

MIASTO Sopot

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła tynkowana

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

holenderka część. papa

12. Ilość kondygnacji

1 z wystawką i mieszkalnym poddaszem

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

6

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

1

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sopot

b) autobusowa

Sopot

22. Właściciel i jego adres

M. Z. B. M. Sopot

23. Użytkownik i jego adres

W przyziemiu od frontu Salon Mody „Marta” i sklep z lodami „Sopotek”

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Zachowane schody

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

mieszkania i sklepy

18. Nadaje się do użycia na

"

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzniesiony ok. poł. XIX w. XX w. - front przerobiony na sklepy.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

Niezniszczony

XI. 1939 r.

"

XII. 1945 r.

"

VIII. 1964

Zaniedbany

10. Udostępnienie

Za zgodą mieszkańców

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



ul. Bohaterów Monte Cassino

0,5 cm = 1 m h = 3,40

Na rzucie prostokąta, 1-kondygnacyjny z wystawką. kryty dachem naczółkowym.



ul. Bohaterów Monte Cassino

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Przed domem znajduje się stupek kamienny, pochodzący z przedproży gdańskich, z datą 1762.

36. Wypełnił dnia 29. VIII. 1964
mgr T. Domagała
inż. A. Stefanowicz

37. Sprawdził dnia