

545/2


2. Czas powstania

II połowa XIX w.

3. Miejscowość

K L U K I Smot Smiti We

nr hipoteczny



gm. Smołdzino

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo śląskie

gmina Smółdzino
pow. STEPSKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Klücken

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo koszalińskie

powiat Słupsk

8. Właściciel i jego adres

Muzeum Pomorza rodkowego
ul. Dominikańska 5-9
76-200 Słupsk

9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków

Nr _____ data _____



autor zdjęć Edward Wójtowicz
data wykonania VIII. 1980 r.
miejsce przechowywania negatywów •

Rysował: Henryk Soja
Edward Wójtowicz

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obiekt zbudowany został w III połowie XIX w. i należał do niewielkiego gospodarstwa posiadającego 1-3 ha ziemi. Jego właściciel był przede wszystkim rybakiem.

Od 1963 r. po przeprowadzeniu remontu w budynku znajduje się ekspozycja narzędzi i sprzętu związanego z uprawą łąk i kopaniem torfu, transportem i komunikacją oraz rolnictwem ludności słowiańskiej.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Zagroda nr 14/15 usytuowana jest po lewej stronie drogi wiodącej ze Smółdzina do Kluk. Budynki na działce usytuowane są w podkowie. W skład zagrody wchodzi: budynek mieszkalny i trzy budynki gospodarcze. Dwa z nich położone są z obu stron budynku mieszkalnego prostopadle do drogi. Budynek mieszkalny w głębi podwórza równolegle do drogi. Opisywany budynek znajduje się w pld.-wsch. części zagrody. Trzeci budynek gospodarczy z tyłu zagrody. Całość obejście otoczone drewnianym, sztachetowym płotem.

Budynek gospodarczy na planie prostokąta, parterowy, kryty dwuspadowym dachem, czwórwnętrzny - licząc od drogi - skład paszy, stajnia, obora, kurnik.

Fundamenty obiektu z kamieni polnych ułożonych luzem. Na nich posadowione są podwaliny ścian zewnętrznych i wewnętrznych, które mają konstrukcję szkieletową z wypełnieniem szachulcowym. W ścianie licowej wschodniej fragment muru z cegły. Ściany szczytowe budynku szalowane deskami.

Strop drewniany, deskowy. Dach krokwiowo-jętkowy, wzmocniony wiatrownicami, kryty trzciną. Szczyt pld.-wsch. szachulcowy, szalowany deskami, szczyt pkn.-zach. szalowany jest tylko deskami. W obu szczytach drzwiczki.

Do czasu remontu w pomieszczeniach brak było podłóg. Obecnie są betonowe posadzki w trzech pomieszczeniach. Czwarte przy szczycie pkn.-wsch. posiada posadzkę z cegły ceramicznej ułożonej na płask.

Wejścia do budynku znajdują się od wewnętrznej strony podwórza, drzwi są szpungowe, zawiasy kute przez kowala, również kowalskie zapadki. Okna kłoskowe, małe pojedyncze. Instalacja elektryczna, oświetleniowa.

14. Kubatura 296,75 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 59,66 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne gospodarcze	17. Użytkowanie obecne muzealne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W 1963 r. na zlecenie Muzeum w Słupsku remont obiektu przeprowadził cieśla z Nożyna Ob. Uzdejczyk przy pomocy miejscowej ludności. W trakcie remontu wymieniono niektóre elementy konstrukcyjne, pokryto dach trzcina, zakonserwowano drewno środkami zabezpieczającymi.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan budynku dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Bożena Stelmachowska - Budownictwo Słowińców, Poznań-Słupsk, Biblioteka Słupska nr 5

Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz - Zabytki powiatu słupskiego, Biblioteka Słupska nr 8,

Dokumentacja etnograficzna konserwatorska zagrody nr 35 w Klukach 1972 r, autor Urszula ^dalska-Sienkiewicz

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Od 1963 cała zagroda wchodzi w skład Skansenu Słowińskiego w Klukach, Ktpry jest filią Działu Etnoagracicznego Muzeum ^pomorza Środkowego

25. Wypełnił

mgr Henryk Soja
XI, 1980 r.

26. Sprawdził

1. Miejscowość

KLUKI nr 14-15

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

BUDYNEK GOSPODARCZY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

orientacja, sytuacja, zdjęcie



Wkładkę założył: Henryk Soja, XI.1980 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ/Słupsk

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/8/78
OZGrafi. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzór ODZ 1978 r.

