

Nr



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Obiekt zabytkowy

Kościół św. Barbary

ul Elbląska

2. Miejscowość

Gdańsk - Stare Przedmieście

MIASO

DOLNE MIASTO

3. Wiek  
XV - XVIII4. Styl  
gotyk5. Kubatura m<sup>3</sup>  
11.416 8044,356. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 1.025  
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

mur

b) sklepienia

j.w.

c) stropy

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk Gł.

2,5

b) autobusowa

Linia nr 9

20 m.

22. Właściciel i jego adres Skarb Państwa

Obiekt Kościelny

8. Wyposażenie architektoniczne

Skromne portale z cegły profilowanej (walek). Fragmenty sklepienia kryjących między filarami.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół katolicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych j.w.

17. Użytkowanie obecne wzniesiony - ruina

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

Kłosa Biskupia w Oline wzniesiony

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIV w. kaplice  
1428-30, kościół solowy z wrot-  
zgi i zew. przyporami. Koniec  
XV w. - przebudowa dostawiana  
filary i wybud. ścian potulniowej.  
1719-20 rozbudowa wrot. ok. 1726/8 -  
- dobudowa wrot.  
10. Udostępnienie potulniowej.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1957

X.1958

Zniszczony walek dostawiany

60

Zabieranie  
stan zły z powodu wzniesienia  
oraz braku remontu.

70

X.1965

Stan dobry po zabezpieczeniu korony murów

1968

zabudowa wrot. i odbudowa wrot. i wrot.

25. Rejestr zabytku Nr 1096

22.03.1994

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

dobre



