

A hand-drawn map of the area around the church in Łódź. The map shows the church building at the top, with a small square area labeled '31' inside its footprint. To the left of the church is a large, irregularly shaped area labeled 'UL. BISKUPIA'. To the right of the church is a large, irregularly shaped area labeled 'UL. BISKUPIA'. Below the church is a large, irregularly shaped area labeled 'UL. NA STOKU'. The map also shows several other buildings and streets, including a street labeled 'UL. NA STOKU' running vertically on the right side. The map is drawn on a piece of paper with a grid pattern.

GODZ. Gdańsk

ORIENTACJA 1:10000

SYTUACJA 1: 1000

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Właściciel do 1945 r. — Sihwedowski
Maria

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

Dzielnica, w której znajduje się obiekt, nosi nazwę Biskupia Górka, położona jest na zach. od Głównego Miasta. Budynek usytuowany jest w pd. pierzei ul. Biskupiej, elewacją frontową zwrócony na pn. Budynek trzypiętrowy, całkowicie podpiwniczony, murowany, tynkowany — jedynie od frontu, dach drewniany płatwiowo-kleszczowy, trójspadowy, kryty papą. Stropy drewniane, strop w piwnicy typu Kleina, odcinkowy na belkach stalowych. Schody drewniane, podłogi drewniane.

Budynek jednotraktowy, trójpasmowy z klatką schodową w środku; w zwartej zabudowie miejskiej.

Elewacja tynkowana, trzyosiowa. Brak zaakcentowania wejścia. Podział elewacji poziomy, parter boniowany, pozostałe kondygnacje oddzielone od siebie gzymsami. Podwójne układy okien. Obramienia okienne dekorowane — na piętrze zwieńczone tympanonem trójkątnym, na II piętrze tympanonem odcinkowym.

W holu wejściowym boazerie drewniane, w przedsionku posadzka z mozaiki ceramicznej, w pozostałych miejscach drewniana. Schody drewniane z oryginalną balustradą o widocznych ubytkach. Klatka schodowa powiązana bezpośrednio ze strychem, doświetlona z góry przez okno w dachu. W mieszkaniach zachowana stolarka drzwiowa oryginalna. Stolarka okienna oryginalna zachowana jedynie w parterze i na I piętrze od ul. Biskupiej.

Budynek posiada instalację wod.-kan., elektryczną, gazową oraz ogrzewanie piecowe.

<p>14. Kubatura</p> <p>4091 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>702 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>mieszkalno-usługowe</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>mieszkalno-usługowe</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania całości dość dobry. Zawilgocony parter od strony pn-wsch. i zły stan schodów. Nieszczelności dachu, gnijące podłogi na strychu.</p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Konieczna naprawa dachu i naprawa izolacji przeciwwilgociowej parteru.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

1/ ROM-6 ul. Findera 7

2/Państwowe Biuro Notarialne Gdańsk ul. Świerczewskiego 30

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Mirosław Piątkowski

imię i nazwisko

data 20.XI.82.

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki