


Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA N° 36, w Chlebnicka; Odbudowana w XX w. z rekonstr. fasady.

2. Miejscowość

Gdańsk MIASTO

3. Wiek

XVIII; rok. XX

4. Styl

rekonstr. wiedeński

5. Kubatura m³

1665

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 111

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

w. Gdansk

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

cegła

12. Ilość kondygnacji

4,5

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

c) stropy

drewno

DMS

d) więzania dachu

—

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

czerwona

kapiorka

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdansk

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

P.D.R.N. Gdansk Śródmieście

Dł. Targ 1-7

23. Użytkownik i jego adres

lokatory różni

24. Inwestor i jego adres

DBOR, Gdansk, Dł. Targ 39/40

8. Wyposażenie architektoniczne

Przebudowa w 1605 r. - autor nieznany. Odbud. dost. sur. fasady w 1955 r.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

wieruszenie

XI.1939 r.

—

XII.1945 r.

zburzone (zach. fragmenty z kamieniarstwa i portalem) rozebrano przy odbud. przy której wykonano układ rynna i zrekonstruowano fas. do st. muru.

100

1955 r.

—

30

XI.1965

elewacje w stanie surowym

1969 r.

rekonstr. fasady

25. Rejestr zabytku Nr

643

rok

6.I.73 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

MKZ Gdansk; ALBUM 54,55 Volume 2. 51.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

ze zgodą właścicieli



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

por. kham. z. hist. fas. ZUAP. P.G.P. Utr. 52m

36. Wypełnił dnia 13.11.55.

Krzysztof Mallin.

37. Sprawdził dnia

XI.65 *[Signature]*  
*[Signature]*