

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

#539

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

DŁUGI TARG 11

2. Miejscowość

MIASTO

GDAŃSK - GŁ. M.

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

1930

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: -

b) użytkowa: 90

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

gdziskie

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

cegl.

b) sklepienia

-

c) stropy

drewn.

opłutek

d) więzania dachu

drewn.

drewn.

e) krycie dachu

ceram.

ceram.

12. Ilość kondygnacji

4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk

1,5

b) autobusowa

-

1

22. Właściciel i jego adres

Prez. MKN w Gdańsku
Swierczewskiego 8-10

8. Wyposażenie architektoniczne

- elem. frontowa z prostym
rytmem rzeźbiarskim
- przedproie balkonowe, re-
konstruowane z oryginal-
nymi fragmentami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalny - użytkowy

17. Użytkowanie obecne

użytkowy

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

Zjedz. Pracowników Mijnego i
Inne biuro

24. Inwestor i jego adres

Państw. Zakł. Zbrojeni

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud.: ok. 1800
całkow. przebud. r. 1934
odb.: 1952 r.
k. XV, pocz. XVII n., ok. 1700 r., ok.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1952

XI.1965

spalony

odbudowa na zniszczonym murze z
rekonstruującymi elementami frontowej i
przedproie
stare drzwi

100

100

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



el. tyłus
otynkowane
w r. 1961



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25 Listop. 1959
R. Marzabini Gierustowski
37. Sprawdził dnia 5. 1965
St. Kucielko
M. Hejzlik