

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

8254

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

PIWNA 6

2. Miejscowość

MIASTO

GDAŃSK-GŁ. M.

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyst.

5. Kubatura m³

900

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 58

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

gdańskie

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegł.

b) sklepienia

c) stropy

drewno ogniostoj.

d) więzania dachu

drewno.

e) krycie dachu

ceram.

12. Ilość kondygnacji

5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk

0,8

b) autobusowa

~

0,5

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku
Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-7
Sklep. spożywczy MHD

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

8. Wyposażenie architektoniczne

- elewacja frontowa z prostym
szczytem klasycystycznym
rekonstruowana

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

mieszkalno-usługowy

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

budowa ~ 1820

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

niezniszczony

XII.1945 r.

zniszczony

1951/52

- odbudowa na zrujnowanym miejscu
z rekonstrukcją elewacji frontowej

100

100

1965 r.

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25 listop. 1959

Janusz Chwałczyński

37. Sprawdził dnia

21. 1965

Stefan
Moharyshe