

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

8259

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w. **Kamienica,****PIWNA 12**

2. Miejscowość

MIASTO

**GDAŃSK-GL.M.**

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Rokoko

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1,000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

84

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegł.

b) sklepienia

c) stropy

drewn. ogniotruś.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

ceram.

12. Ilość kondygnacji

3,5

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Gdańskie

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk

0,8

b) autobusowa

—

0,5

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku  
Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-7  
Wytwórnia Protex - Poznań

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

8. Wyposażenie architektoniczne

- elewacja frontowa z prostym rokokowym szczytem - adaptowanie szczytu renowacyjne  
- portal - adaptowany

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalno-usł.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud ~ 1770

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

niezniszczony

XII.1945 r.

zniszczony

1951/52

odbudowa na zmienionym terenie z adaptacją istniejącej elewacji i portalu, oraz rek. szczytu i adapt. murów

75

II.1965

stan dobry

100

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr

621

rok 28.12.1972

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25 Lisop. 1959

*[Signature]*

37. Sprawdził dnia

XI. 1965 *[Signature]*  
*[Signature]*