

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

MARIACKA 10

2. Miejscowość

MIASTO

GDAŃSK - GŁ. M.

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

74

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

gdańskie

b) powiat

m

c) gmina

-

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegł.

cegł.

b) sklepienia

-

c) stropy

drewn.

ograniczone

d) więzania dachu

drewn.

drewn.

e) krycie dachu

ceram.

ceram.

12. Ilość kondygnacji

4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk

1,5

b) autobusowa

m

1

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku  
Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-7

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

8. Wyposażenie architektoniczne

przed zniszczeniem - elem.  
front. z prostym rzeźbionym  
praskiem, neobarokowym rene-  
sansowym portalem i pro-  
stym kamieniem przedpro-  
żem.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. n.

17. Użytkowanie obecne

j. n.

18. Nadaje się do użycia na

j. n.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud.: 1843 r.

odb.: 1956 r., 1964 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1956

II.1965

spalony

odbudowa na zrujnowanej ruinie z  
rekonstrukcją elewacji front., portala  
i przedproża (tylko st. m. surowy)Stan dobry  
Odbudowa zachowana z wyjątkiem przedproża.

95

90

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A N<sub>r</sub>

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Roboty dewaryjne  
zakomieszone w 1964 r.



El. frontonera

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje
			

36. Wypełnił dnia 25 listop. 1959  
R. Maszalski J. Munnstoun

37. Sprawdził dnia II. 1965 H. Stuereska  
Mokryjshe

