

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

7979

POMORSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

MARIACKA 31

2. Miejscowość

HIASTO

GDAŃSK - GŁ. M.

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Kokoko

5. Kubatura m³

700

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

57

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

gdanskie

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

cegl.

b) sklepienia

c) stropy

drewn.

ograniczone

d) więzania dachu

drewn.

drewn.

e) krycie dachu

ceram.

ceram.

12. Ilość kondygnacji

4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Gdańsk

1,5

m

1

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku
Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres

Dz. Z. M. D. Targ 1-7

24. Inwestor i jego adres

DBOR DI, Targ 39-40

8. Wyposażenie architektoniczne

przed zniszczeniem: elewacja front. z prostym rzeźbieniem i przedprożem z kutej re-
liefowej balustradą

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. m.

17. Użytkowanie obecne

j. m.

18. Nadaje się do użycia na

j. m.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud.: 1762 r.
adb.: 1956 r., 1964 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1956

odbudowa na zniszczonym runie z
rekonstrukcją elewacji frontowej i
przedproża (tylko przed runem)

II.1965

odbudowa zakończona z wyjątkiem rekonstrukcji przedproża

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Roboty elewacyjne
zakończono w r. 1964

36. Wypełnił dnia 25 Listop. 1959
R. Masłowski Januszowski

37. Sprawdził dnia
XI. 1965 Situlewska
Dłokajewski

el. frontowa



el. boczna

