

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKI

7380

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

MARIACKA 32

2. Miejscowość

HIASTO

GDAŃSK - GŁ.M.

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

900

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

79

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

gdańskie
m
-

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

cegl.

12. Ilość kondygnacji

3,5

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewn.

ogrodz.

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) więzania dachu

drewn.

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

-

e) krycie dachu

ceram.

ceram.

c) piwnic

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

przed zniszczeniem: elem. front.
z prostym rzeźbieniem i ciekawym przedprogiem.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

/ r.

17. Użytkowanie obecne

/ r.

18. Nadaje się do użycia na

/ r.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud.: ok. 1850 r.
odb.: 1956, 1964 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1956

spalony

odbudowa na ruinach z rekonstrukcją elem. frontowej i przedprogu (tylko stary rzeźbienie)

95

95

X.1965

odbudowa zakończona z wyjątkiem rekonstr. przedprogu

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk

1,5

b) autobusowa

m

1

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku
Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-7

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

El. frontowa



El. tylna



33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Roboty elewacyjne zakończone w 1964r.

36. Wypełnił dnia 25 Listop. 1959

R. Maszałowski Jemiołowski

37. Sprawdził dnia

XI. 1965 Stulecka

Mokrzyńska