

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

ŚLĄSKIE 2747
Część 1

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA — ul. Drugosza

2. Miejscowość

KŁOBUCK

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

40

6. Powierzchnia w m²

13

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Katowice

b) powiat

Kłobuck

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień łam.
i cegła;
tynk

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kłobuck

1

b) autobusowa

Kłobuck

0,2

22. Właściciel i jego adres

Paweł ...

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kaplica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzniesiona zapewne w poł. w. XIX
gruntownie odnowiona 1889 i 1956

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.1964

stan dobry

10. Udostępnienie

Dostępna

23. Użytkownik i jego adres

Ludność miejscowa

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



VIII. 1964.

Murowana, polynkowana. Na rzucie kwadratu, wnętrze malowane rufitem. Z zewnątrz zzieleniona profilowanym gzymsem; w ścianach szerokie węgle, w tylnej prostokątna, w pozostałych półkolisty ramiak. Wejście prostokątne, okna ramiakowe półkolisty. Dach trójspadowy.

Bibliografia

T. Matkowska-Holczerowa i J. Mańkowska-Jurczakowa, Powiat Kłobucki, Kat. Zab. Szt. w Polsce VI, zesz. 7, W-wa 1963, s. 18.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 24. VIII. 1964

Terzy Gładowski
Adam Matkiewicz
Andrzej M. Okrzeński

37. Sprawdził dnia