

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. p. w. Opatrzności Bożej.

2. Miejscowość

M. CIECHANOWICE DZIEDZICE
Ligota

3. Wiek

XIX

4. Styl

barokowo-
klasycystyczny.5. Kubatura m³

4.500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

katowickie

b) powiat

bielski

c) gmina

CIECHANOWICE - LIGOTA - DZIEDZICE

7. Materiał
budowlanyprzed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do
zabytku:

15 ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

nie ma

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

5

b) sady i grunty uprawne

1

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

nie ma

c) lasy

nie ma

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

—

e) krycie dachu

cerm. T

c) piwnic

nie ma

e) inne

Luteriański, pastwisko, 5/200
droga do kościoła

8. Wyposażenie architektoniczne

oklejenia kotłowe
i zegłowe na gurtach

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na:

—

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Lubiesz

4

b) autobusowa

Ligota

0,5

22. Właściciel i jego adres

Kościół par. p. w. Polsce

23. Użytkownik i jego adres

Urząd par. obr. rzymsko-kat.
w Ligocie

24. Inwestor i jego adres:

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1801-6 - zbudowany
1834-6 - budowa wieży
1839-40 - odrestaurowany
przez H. H. H. H.
z Bielska

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

nie zniszczony

XI. 1939 r.

—

XII. 1945 r.

uszkodzony dach, wieża, dwa przebiegi
ścian kościoła

20

odbudowa

—

20

25. Rejestr zabytku nr

R/266

rok

1949

miejsce przechowywania

265/48 48/60 21.02.1960

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

L. 2. III. i O. 2.


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

10. Udostępnienie

Tatwa



Kościół barok.-klasycystyczny, murowany z cegły i połykowanej. Orientowany, stożowy murem ceglany z tęczową branką. Prezbiterium jednonawowe zakończone od wsch. trójbokowo, od zach. prostokątnie, sława na ramię prostokąta oddzielona łukiem Tęczy.

Bibliografia: 1. Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowice) 1936, str. 108.
2. G. Dworak, Gutowska i M. Gutowski: "Klat. zab. sztuki w Polsce, woj. kat. pow. bielski" wyd. Strakoś 1957, str. 84.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10.9.1959. *Turmo*

37. Sprawdził dnia

30.9.59

[Signature]