

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

4015

SLASKIE

KATOWICKIE

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA I

2. Miejscowość

WIERZBICA

3. Wiek

XIX

4. Styl

BUD. DREWNIANE

5. Kubatura m³

4

6. Powierzchnia w m²

2,25

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKOWSKIE

b) powiat

OLKUSKIE ZAWIERCIE

c) gmina

DOBREKOW PILICA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WOLBROM

16

b) autobusowa

KLESZCZOWA

2

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM.-KAT. WIDÓW

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

W ARKADZIE WEJŚCIOWEJ TRALKOWA BALUSTRA Z DESEK I ORZODNA LISTWA.

RZEZBA ŚW JANA NIEPOKUCENIA Z DATĄ NA COKOLE 1803 (1803?)

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KAPLICZKA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

J.W.

17. Użytkowanie obecne

J.W.

18. Nadaje się do użycia na

J.W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUDOWANA ZAPEWNE 1803.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1968

ZANIEDBANA (NATURALNE ZUŻYCIE)

20

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNA

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII.1968
[Signature]
 37. Sprawdził dnia