

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW w WARSZAWIE
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr **ŚLĄSKIE** 4111

1. Obiekt
351/2 D Z W O N N I C A


2. Czas powstania
XVI wiek

3. Miejscowość
PSZCZYNA-LĄKA

11. Zdjęcie rzut przekrój sytuacja orientacyjna



elewacja południowo-
zachodnia



4. Adres
Pszczyna-Ląka
ul. Dygasińskiego 3
nr rej. 116
KW. [redacted]
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo katowickie
gmina /pow./ Pszczyna

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Lonkau

7. Przynależność administracyjna I.IV.1975 r.
województwo katowickie
powiat Pszczyna

8. Właściciel i jego adres
Rzymsko-Katolicka Parafia
pw. świętego Mikołaja

9. Użytkownik i jego adres
Rzymsko-Katolicka Parafia
pw. świętego Mikołaja

10. Rejestr zabytków
485/56 z 2.II.1956
Nr 447/65 data 14 XII 1965

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Powszechnie przyjęto datować dzwonnicy w Łące na 1660 r. równoległe do budowy nowego kościoła na miejscu spalonego. Według J. Matuszczyka silne pochylenie ścian i brak izbicy oraz konstrukcja wskazują na XVI-wieczne pochodzenie dzwonnicy.

1877 rok - obicie wieży nowym gontem przez cieślę Michała Pawlika

1912 rok - wykonanie remontu poszycia dachowego dzwonnicy.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie instalacje)

Sytuacja - dzwonnica wraz z kościołem usytuowana na południowy zachód od Pszczyny, przy drodze na Strumień, w osadzie Łąka. Dzwonnica położona na wschód od kościoła, na działce wyznaczonej drewnianym ogrodzeniem, otoczona cmentarzem i zielenią.

Konstrukcja - dzwonnica drewniana o konstrukcji słupowej, podbita od zewnątrz gontem.

Stropy - płaskie drewniane

Więźba dachowa - drewniana, słupowo-płatwiowa z zastrzałami

Pokrycie dachu - gont

Podłogi i posadzki - ceglane

Schody - zewewnętrzne - jednobiegowe, drewniane; wewnętrzne przy drzwiach wejściowych - jednobiegowe, drewniane; schody na wieżę - drewniane, drabiniaste

Drzwi - zewewnętrzne - dwuskrzydłowe, pełne, deskowo-listwowo-zastrzałowe, na zawiasach pasowych, z oryginalnym zamkiem, prostokątne

Okna - krosnowe, drewniane, dwudzielne, trójpoziomowe

Rzut - wieża na rzucie kwadratu

Bryła - zwarta, czterokondygnacyjna. Budynek kryty wysmukłym nadwieszonym hełmem namiotowym, czworobocznym ze ściętymi narożnikami

Elewacja zachodnia - z wejściem na osi środkowej, zadaszonym daszkiem wspornikowym, jednospadowym, krytym gontem

Elewacja południowa - z jednym małym okienkiem zadaszonym daszkiem pokrytym gontem

Elewacja wschodnia - z jednym małym okienkiem zadaszonym daszkiem pokrytym gontem

Elewacja północna - ślepa

Wnętrze - jednoprzestrzenne, o skośnych ścianach

Wyposażenie - dzwon gotycki z napisem minuskułowym z XV wieku

Instalacje - elektryczna, odgromowa

14. Kubatura 517 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 81 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne dzwonnica	17. Użytkowanie obecne dzwonnica
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1993 rok - wykonanie wzmocnienia fundamentu pod wieżę i wymiana podwalin konstrukcji nośnej wieży 1996 rok - wymiana poszycia z gontów na analogiczne i malowanie nowego poszycia według dokumentacji wykonanej przez B.Robaszewskiego		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Fundamenty - stan dobry Ściany zewnętrzne - część gontów do wymiany Ściany wewnętrzne - stan dobry Stropy - stan dobry Konstrukcje dachowe - stan dobry Pokrycie dachu - stan dobry Instalacje - stan dobry 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wymiana poszycia ścian z gontów oraz impregnacja gontów	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Magdalena Labuz VIII 1996 rok
imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki arch. Stanisław Labuz VIII 1996 rok
imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia, fotogr. mgr Magdalena Labuz VIII 1996 rok
imię, nazwisko, data, podpis
miejsca przechowywania negatywów Archiwum WKZ Katowice

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.

22. Bibliografia

- J. Matuszczak, Studia nad kościołami drewnianymi na Górnym Śląsku, Bytom 1989. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka, zeszyt nr 9
- Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VI zeszyt 5, Warszawa 1964
- J. Matuszczak, Z dziejów architektury drewnianej na Śląsku, Bytom 1971. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka, zeszyt nr 5

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

1. Miejscowość


Pszczyzna-Łąka

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)


dzwonnica

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

sytuacja, przekrój, zdjęcia



helim dzwonnicy



Wkładkę założył: mgr Magdalena Łabuz VIII 96
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Archiwum WKZ Katowice



okno



elewacja południowa