

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.

2. Miejscowość

gm. KRZANOWICE

WOJNOWICE

3. Wiek

XVIII i XX

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 5000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

580

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OPOLE

b) powiat

RACIBÓRZ

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

CEGLA

c) stropy

-

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHÓWKA

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WOJNOWICE

w/m.

b) autobusowa

JW.

JW.

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RYM. KAT. WOJNOWICE

8. Wyposażenie architektoniczne

SKLEPIENIA KOLEBIKOWE Z LUNE-TAMI. PODZIAŁY ŚCIAN WNIĘTRZA LIZENAMI I RYTKAMI NISZAMI. NA ZEWNĄTRZ PODZIAŁY RAMOWE HEEM WIEŻY BANIASTY Z LATARNIA

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

JW.

17. Użytkowanie obecne

JW.

18. Nadaje się do użycia na

JW.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

KOŚCIÓŁ WZMIANKOWANY 1190.  
OBECNY ZBUDOWANY 1795.  
1931 POWIĘKSZONY O TRANSEPT I NOWE PREZBITERIUM

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1964r. stan dobry

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

23. Użytkownik i jego adres

JW.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

Op. 614/59

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



h = 8,5 m.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne

LITERATURA:

1. WELTZEL A., Geschichte des Ratiborer  
Archipresbyterates, Ratibor 1885 -
2. KATALOG ZMBYKÓW T. VII, Z. 13.

36. Wypełnił dnia v. 1964r.  
J. Kikszner

37. Sprawdził dnia