

1. Obiekt

KAPLICZKA PRZYDROŻNA p.w. MATKI BOSKIEJ



2. Czas powstania

2poł.XIXw./?/

3. Miejscowość

Wodzisław Śląski

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

ul. Kościelna

*obok nr 1*

na hipotezie

5. Przynależność administracyjna

katowickie

województwo

Wodzisław Śląski

gmina

*pow. WODZISŁAW ŚL.*

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Loslau

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo *katowickie*

powiat *Wodzisław Śląski*

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzym - kat.  
p.w. Wniebowzięcia NMP  
ul. Kościelna 1  
Wodzisław Śląski

9. Użytkownik i jego adres

Parafia rzym - kat.  
p.w. Wniebowzięcia NMP  
ul. Kościelna 1  
Wodzisław Śląski

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zbudowana prawdopodobnie w 2 poł. XIXw, na wzór stojącej w sąsiedztwie kapliczki św. Jana Nepomucena. Wcześniej - przed dewastacją, kilkanaście lat temu - p.w. Matki Boskiej Loretańskiej.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Sytuacja - kapliczka usytuowana jest na ulicy Kościelnej, u wylotu ulicy Wł. Opolskiego, "wtopiona" w ogrodzenie terenu kościelnego między kościołem a budynkiem plebanii. Elewacją frontową skierowaną na południe.

Materiał, konstrukcja, technika - murowana z cegieł, otynkowana, przykryta ceramiczną dachówką-karpiówką. Zamknięta żelazną kratą.

Rzut i bryła - zbudowana na planie prostokąta /292cm x 230cm, wys. 400cm/ przykryta dwuspadowym daszkiem.

Elewacje - pokryte gładkim tynkiem, zwieńczone prostym, wysuniętym gzymsem. Elewacja frontowa - południowa - zwieńczona trójkątnym tympanonem o gładkim polu, obramionym profilowanym gzymsem. Wnętrze zamknięte metalową kratą, skonstruowaną z prostych prętów. Wejście poprzedzone szerokim, betonowym stopniem.

Wyposażenie - wewnątrz kapliczki zrobiona z żużla grota, w której ustawiona jest drewniana, polichromowana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIXw.?



<p>14. Kubatura</p> <p>27 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>6,7 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>sa kralne</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>sakralne</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowa nia i utrzymania kapliczki - dobry. W bardzo złym stanie figura MBzDz.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Wymagane pilnie! zabiegi konserwatorskie rzeźby.</p>	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Studium Historyczno Urbanistyczne Wodzisławia Śląskiego, oprac. Pracownia Konserwacji Zabytków Oddział w Warszawie, Warszawa 1986., s.244.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Wiesława Spólniewska 12.12.1993 r.  
imię, nazwisko, data, podpis

Wiesława Spólniewska  
plany, rysunki imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Wiesława Spólniewska październik 1993 r.  
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów Arch.PSOZ Urząd Woj. Katowice

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO!

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki