


1. Obiekt zabytkowy KOŚCIÓŁ PARAF. ŚW. MARCINA				2. Miejscowość gm. RADZIECHOWY-WIEPRZ RADZIECHOWY							
3. Wiek XIV - XV		4. Styl gotycki		5. Kubatura m³ 1000		6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 200 b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna a) województwo KRAKÓW b) powiat ŻYWIEC c) gmina RADZIECHOWY			
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem		Po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku: ha			
a) ściany kamień						12. Ilość kondygnacji 1		a) ogrody stylowe —			
b) sklepienia kamień						13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne —			
c) stropy drewno						a) izb mieszkalnych —		c) lasy —			
d) więzania dachu drewno						b) innych pomieszczeń 7		d) wody —			
e) krycie dachu gont blacha						c) piwnic —		e) inne —			
8. Wyposażenie architektoniczne Wnętrza: wnętrza barokowe PRZEWIDUJĄCE GOTYCKIE OSZKARPOWANIE PRZEB. KAPLICA I ZAKRZYSTIA SKLEPIONE KOŁEBKOWO Z LUNETAMI. WIEŻA O PODZIĄTACH BALKONOWYCH Z HE- LIKTEM BIAŁYM Z LATARNIA.				15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół				23. Użytkownik i jego adres J.W.			
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych J.W.				24. Inwestor i jego adres			
				17. Użytkowanie obecne J.W.				25. Rejestr zabytku Nr A - 183/44 20.09.1977 rok ..... miejsce przechowywania			
				18. Nadaje się do użycia na J.W.				26. Nazwa księgi hipotecznej			
9. Autorzy i data budowy i przebudowy XIV-XV najst. części. Przebudowany: 1722, 1727. Wieża w 1800 r. 1927-8 nowa boczna. Przebudowa w epoce baroku.				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy				27. Nr hipo- teczny			
				Data		O P I S		Znisz- czenia %		Odbu- dowa %	
				VIII.1939 r.							
				XI.1939 r.							
				XII.1945 r.							
				X.1959 r.		ogólny stan dobry					
				IX.1967		STAN DOBRY					
10. Udostępnienie Dostępny								28. Akta			
								29. Fotografie			
								30. Inwentaryzacja pomiarowa			



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

RADZIECHOWY, DOW. ZYWIEC, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY



1:400

0 1 2 3 4 5

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

DWIE RZEZBY GOT. wXIV, w XV.

36. Wypełnił dnia

30.X.1959r. L. Dzięciel

37. Sprawdził, dnia X.1967

Al. Kozłowski  
M. Kozłowski  
L. Kozłowski

