

1. Obiekt

12/2

ZESPÓŁ KOŚCIELNY - KAPLICA ŚW. ANTONIEGO

2. Czas powstania

II połowa
XIX w.

3. Miejscowość

SZEWNA

4. Adres Szewna 158

nr hipoteczny

Nr dz. 362

Nr m. 1

5. Przynależność administracyjna

województwo kieleckie

gmina Bodzechów

pow. OSTROWIEC

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo kieleckie

powiat Opatów

8. Właściciel i jego adres

Kuria Biskupia Sandomiersko-
-Radomska; Sandomierz
ul. Piotra Ściegiennego 2

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzymsko-Katolicka
pod wezw. św. Mikołaja
Szewna 158

10. Rejestr zabytków




4/506/8-15, 3.08.2012

Nr

363

data

6.03.67



Wybudowana przez ks. Ignacego Grynfelda w II połowie XIX w.

- Kaplica jest częścią barokowego układu kościelnego we wsi Szewna; położona w pld. części muru otaczającego cmentarz przykościelny /fot.1/; frontem zwrócona ku pñn.
- Wybudowana z cegły, otynkowana; mur gr. 100-50 cm; wnętrze sklepione kolebką; posadzka kamienna; więźba dachowa drewniana o konstr. krokwiowej; dach kryty gontem; okna pojedyncze, stałe; drzwi z desek.
- Plan zbliżony do kwadratu z wysuniętym od pld. ryzalitem; jednoprzestrzenny; wejście od pñn.
- Budynek jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy, od pld. niższy ryzalit przykryty dachem 3 spadowym.
- Elewacja frontowa pn. /fot.2/ jednoosiowa, z trójkątnym szczytem obrzeżonym gzymsem. Profilowany gzyms międzykondygnacyjny przykryty gontem. W szczycie przeszklona kwadratowa wnęka. Drzwi dwuskrzydłowe /fot.3/ z ukośnych desek z kutymi zawiasami i klamką /fot.4/. Nadproże na łuku odcinkowym.
Elewacja pd. /fot.5/ 3-osiowa; ryzalit do wysokości gzymsu międzykondygnacyjnego w osi środkowej, przekryty dachem 3-spadowym. W szczycie kwadratowa blenda, w osiach skrajnych blendy prostokątne.
Elewacja wsch. /fot.6/ i zach. /fot.7/ identyczne - elewacja ryzalitu z wysokim, wąskim, 4 dzielnym okienkiem sklepionym półkoliście. Do elewacji bocznej kaplicy przylega mur ogrodzenia.
- Wnętrze jednoprzestrzenne.
- Wyposażenie nie zachowane.
- Instalacji brak.

14. Kubatura 18,9 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 5,4 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne użytkowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Ostatni remont w 1977 r.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania całości budynku - dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Krystyna Rosowska 1985.08. HKM
imie, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Krystyna Rosowska 1985.08. HKM
imie, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Wiesław Rosowski 1985.08. RM
imie, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów BDZ Kielce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

1. Miejscowość


SZEWNA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ KOŚCIELNY
-KAPLICA ŚW. ANTONIEGO

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

ZDJĘCIA



Wkładkę założył: Krystyna Rosowska 1985.08.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Kielce