


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Nr 3415
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

1. Obiekt KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. NAWIEDZENIA NMP i ŚW. MIKOŁAJA	2. Czas powstania 1878-1880	3. Miejscowość CZERMNO
---	--------------------------------	---------------------------

Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



① Kościół

② Kaplica przedpożrzebowa

③ Dzwonnica



4. Adres ul. Kościelna 1 97-569 Czermno  nr hipoteczny
5. Przynależność administracyjna  Województwo: świętokrzyskie Powiat: Końskie Gmina: Falków
6. Poprzednie nazwy miejscowości
7. Przynależność administracyjna przed 1999 r.  Województwo: kieleckie
8. Właściciel i jego adres Parafia Rzym-kat. w Czerninie ul. Kościelna 1 97-569 Czermno
9. Użytkownik i jego adres  J.w.

10. Rejestr zabytków Nr 10/1 data 17.05.2007
--



Kościół wzniesiony został na miejscu pierwotnej świątyni wybudowanej z drewna w roku 1521 z fundacji Leonarda Czermińskiego, dziedzica wsi Czermno. Świątynia ta była wielokrotnie restaurowana, jednak w czasie najazdu szwedzkiego została całkowicie zniszczona. Na jej miejscu kolejny dziedzic Czermna, Antoni Kraszkowski, wznosił w roku 1757 nową świątynię, również z drewna. Po ponad stu latach użytkowania, świątynia była poważnie zniszczona. Podjęto więc decyzję o wybudowaniu na jej miejscu nowego kościoła, tym razem murowanego, z fundacji dziedzica Skórnica Stanisława Jakubowskiego. Prace rozpoczęto w roku 1878. Śmierć fundatora przeszkodziła w szybkim ukończeniu prac budowlanych. Kontynuowano je dzięki wsparciu rodziny zmarłego: żony Adelajdy z domu Moszyńskiej oraz dzieci Gustawa, Ludwika, Henryka, Anny i Marii. Prace ukończono ostatecznie w roku 1881, gdy proboszczem parafii był ksiądz Jan Józef Kosiński.

W roku 1903 kościół został pokryty blachą, natomiast w roku 1919 dokonano aktu konsekracji. Dziesięć lat później, w roku 1929, staraniem księdza proboszcza [REDAKCYJA] kościół został pomalowany wewnątrz. W czasie II wojny światowej świątynia nie uległa znacznym zniszczeniom. W kronikach odnotowane są jedynie uszkodzenia spowodowane wybuchającymi w pobliżu bomb lotniczymi. Większe prace restauratorskie, polegające na reperowaniu tynków oraz malowaniu kościoła wewnątrz oraz zewnątrz miały miejsce w roku 1972. W roku 1982 prowadzono prace restauratorskie przy wieżbie dachowej. Wtedy też wymieniono pokrycie dachu na nową blachę.

Styl: neoklasycyzm

**SYTUACJA:** Kościół parafialny orientowany, usytuowany pośrodku wsi Czermno, przy ulicy Kościelnej, pośrodku ogrodzonego murem placu.

**MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:** murowany z kamienia i cegły, od zewnątrz w całości tynkowany, nawa przekryta drewnianym stropem, w prezbiterium, kaplicy bocznej oraz w zakrystii kamienne, tworzące część półkoliste absydy. W kruchcie zachodniej kamienny strop. Wieżba dachowa nad korpusem nawy głównej kleszczowo-płatwiowa. Dach kryty blachą gładką, tytanowo-cynkową; pobicia dachu na wieży oraz sygnaturce z blachy tytanowo-cynkowej, gładkiej, w łuskę i w rąb. Okna drewniane, wielokwaterowe. Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe. Schody na chór metalowe, kręte.

**RZUT:** kościół jednonawowy, nawa główna, jednoprzestrzenna, w kształcie wydłużonego prostokąta, od wschodu przylega do niej półkolista absyda, pełniąca rolę prezbiterium. Do wschodniej części nawy, od strony północnej i południowej przylegają dwie absydy: północna pełni rolę kaplicy bocznej, południowa przedzielona została kamienną ścianą na dwa pomieszczenia: zakrystię i niewielki przedsionek. Od strony zachodniej do nawy przylega niewielka kruchta na planie prostokąta, nad nią wznosi się czworokątna wieża.

**BRYŁA:** w głównym korpusie ukształtowana symetrycznie, w części wschodniej rozbudowana przez dodanie trzech absyd: północnej, wschodniej i południowej, tworzy kształt wielolścica. Dach nad nawą główną dwuspadowy, zakończony skosem od strony wschodniej. Nad skrzyżowaniem osi głównej z osią bocznych absyd wznosi się smukła sygnatura, zwieńczona smukłym, ośmiobocznym dachem. Wieża w zachodniej części korpusu zwieńczona smukłym, ośmiobocznym dachem. Wszystkie absydy pokryte dachem w kształcie półkopuły.

**ELEWACJE:** cały kościół od zewnątrz otynkowany. Elewacja zachodnia z wydatnym ryzalitem wieży, trójkondygnacyjnym. Prostokątny otwór drzwiowy w zachodniej, najniższej kondygnacji flankowany przez dwa pilastry, na których wspiera się belkowanie i trójkątny naczółek – całość w stylu doryckim. Druga kondygnacja elewacji zachodniej obramiona wydatnymi wnękami prostokątnymi, flankującymi okrągłe okno. Elewacja północna i południowa na 2/3 wysokości opięta gzymsem, przerwany wysokimi, smukłymi trzema oknami arkadowymi.

**WNĘTRZE:** jednonawowe, nawa główna nakryta jest drewnianym stropem, dekorowanym stiukami oraz polichromią z połowy XX wieku. Nawa ta oświetlona jest sześcioma oknami arkadowymi (trzy od północy i trzy od południa). Kaplica północna oświetlona niewielkim oknem okrągłym. Prezbiterium tworzy półkolista absyda, przylegająca do wschodniej części korpusu nawowego. Absyda południowa podzielona ścianą działową na zakrystię i niewielki przedsionek. Z zakrystii do nawy głównej prowadzi prostokątny otwór drzwiowy. Zakrystię doświetla smukłe okno arkadowe. Wnętrze nawy głównej zrytmizowane parami wydatnych pilastrów o korynckich kapitelach, rozmieszczonych symetrycznie po stronie północnej i południowej. Od zachodu zamknięta ścianą arkadową, oddzielającą nawę od kruchty zachodniej, na której wspiera się chór muzyczny.

**WYPOSAŻENIE:** ołtarz główny z ok. 1881 roku, neoklasycystyczny, retabulum ujęte parą korynckich flankujących obraz Nawiedzenia NMP. Po bokach ołtarza umieszczono kamienne figury świętego Piotra i świętego Pawła.

Ołtarz świętego Mikołaja w kaplicy północnej, ok. 1881 r., retabulum ujęte parą korynckich kolumn ze złożonymi bazami i kapitelami.

c.d. wkładka 1

14. Kubatura ok. 3980 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa ok. 350 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne Sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  1972 r. – naprawa tynków oraz malowanie kościoła wewnątrz i zewnątrz 1982 r. – naprawa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego. Kościół pokryto wtedy blachą ocynkowaną. 2002 r. – wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż ogrzewania. Zastosowano promienniki kwarcowo-halogenowe. 2003 r. – wymiana oświetlenia kościoła, instalacja systemu sygnalizacji włamania. 2004 r. – remont więźby dachowej kościoła, pokrycie dachu kościoła blachą cynkowo-tytanową. 2005 r. – wymiana rynien spustowych 2006 r. – wymiana stolarki okiennej		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  - fundamenty i ściany w przyziemiu zawilgocone ze względu na brak izolacji poziomej i pionowej - tynki w przyziemiu zniszczone, z licznymi zaciekami, we wnętrzu zawilgocone do ok. 1,50 m - więźba dachowa w stanie dobrym - pokrycia dachów w stanie dobrym - stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym - wyposażenie w stanie dobrym - instalacje w stanie dobrym	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  - remont elewacji zewnętrznej - malowanie kościoła wewnątrz - naprawa posadzki w kościele			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Akta archiwalne parafii Czerwno przechowywane w archiwum parafialnym oraz w archiwum diecezjalnym w Radomiu

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

Tekst: ks. mgr Paweł Tkaczyk 23.03.2007 r.

Plany, rysunki: ks. mgr Paweł Tkaczyk 23.03.2007 r.

Zdjęcia fotogr.: ks. mgr Paweł Tkaczyk 05.01.2007 r.

Miejsce przechowywania negatywów: archiwum parafialne w Czerwnie

*Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.*

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (data, nazwisko wypełniającego)

27. Załączniki

Wkładka nr 1, 2

1. Miejscowość CZERMNO	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
2. Gmina FAŁKÓW	<b>Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja</b>	c.d. p. 13
3. Powiat KOŃSKIE		
4. Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE		

- ołtarz Serca Jezusowego, z ok. 1881 roku, retabulum, ujęte korynckimi kolumnami, wypełnia figura Chrystusa z Sercem Gorejącym. Zwieńczenie ołtarza zdobione obrazem św. Walentego.
- ołtarz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, koniec XIX wieku, retabulum ujęte dwiema korynckimi kolumnami. Obraz w nastawie zdobiony koronami na głowie Matki Bożej i Dzieciątko Jezus.
- późnobarokowa marmurowa chrzcielnica z przełomu XVIII/XIX wieku
- renesansowe (ok. 1575) epitafium Czermińskiej, żony Leonarda, piaskowiec
- neoklasycystyczny pomnik Stanisława Jakubowskiego

#### 14. Instalacje

- nowa instalacja elektryczna
- nowa instalacja grzewcza
- nowa instalacja sygnalizacji włamania



1. Miejscowość CZERMNO	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
2. Gmina FAŁKÓW	<b>Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja</b>	Zdjęcia elewacji północnej i południowej oraz wnętrza
3. Powiat KOŃSKIE		
4. Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE		



Widok od strony PŁD-ZACH



Widok od strony PŁN-WSCH





Widok na prezbiterium



Widok na chóór muzyczny

1. Miejscowość CZERMNO	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
2. Gmina FAŁKÓW	Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP. i św. Mikołaja	Plan kościoła
3. Powiat KOŃSKIE		
4. Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE		

