

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PIOTR KOLWICKI

1. Obiekt zabytkowy

RUINY DWORU

2. Miejscowość

FAŁKÓW

9m.j.w.

3. Wiek  
XVII

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Kielce

b) powiat

Końskie

c) gmina

Fałków

7. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień, cegła

b) sklepienia

kamień, cegła

c) stropy

d) wiązania  
dachu

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Końskie

25

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

Państwowy Ośrodek Maszynowy  
Fałków

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowana

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne  
W piwnicach dwa portale z  
ciosu.

15. Przeznaczenie pierwotne budgunku mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

ruina nieużytkowana

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1967

ruina

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta



29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ogólniedostępna





Fotografie, sytuacja i plan - SBGołubiew

Murowany z kamienia łamanego i cegły. Jednokondygnacyjny na wysokich piwnicach, sklepionych kolebkowo z lunetami. Od pd.-zach mury zapewne większego prostokątnego budynku z dłuższą elewacją pd.-zach. oraz częściowo zachowaną ścianą pd.-wsch., której przedłużenie zamyka od tej strony platformę, będącą pozostałością pierwotnego założenia. W elewacji pd.-zach. otwór wejściowy przed którym ślady późniejszych schodów. Od pn.-zach. sień przejazdowa z bramą niegdyś dostępną przez most na fosie, zaakcentowaną nieznacznym ryzalitem. Po obu bokach sieni prostokątne pomieszczenia. Z pomieszczenia pn.wsch. zachowana jedynie ściana frontowa w licu bramy i ślad ściany bocznej. Układ wnętrza zatarty, brak sklepień i stropów.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia  
poprawił V.70. SBGołubiew  
przepisał



