

## Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa

DOM d. Rynek nr 8

XVII/XVIII w., przebudź.  
Ok. 1906, remont 1985

## JĘDRZEJÓW

Plac T. Kościuszki nr 7

województwo świętokrzyskie  
gmina Jędrzejów

## Jędrzejów


województwo kieleckie  
powiat jędrzejowski

Muzeum im. Przytkowskich w  
Jędrzejowie, Plac T. Kościuszki  
nr 8

041-3862445

Muzeum im. Przytkowskich w Jędrzejowie Plac T. Kościuszki nr 8

nr R. 215 809  
data: ~~11.02.1967~~ 27.10.1958.



**12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu:**

Budynek wzniesiony został zapewne w XVIII wieku.

**13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje):****Sytuacja:**

Kamienica usytuowana jest w południowej pierzei rynku (plac T. Kościuszki). Jest ona połączona z sąsiednią tworząc wspólny zespół.

**Materiał, konstrukcja, technika:**

Zbudowany z kamienia i cegły na zaprawie murarskiej.

**Rzut:**

Pierwotnie była to kamienica zbudowana na planie prostokąta z zasklepionym przejazdem bramnym.

**Bryła:**

Po przebudowie budynek otrzymał mansardowy dach z użytkowym poddaszem. Piwnice nakryte są sklepieniem kolebkowym z lunetami. Parter i piętro nakryte stropami. Od strony wschodniej podwórze ograniczone wysokim parkanem. W podwórzu urządzone znajdują się betonowe sadzawki, nad którymi stoi murowana altana.

**Elewacje:**

Elewacja północna czteroosiowa, tynkowana, malowana, na parterze otwory okienne zakratowane, w bramie od strony rynku umieszczono bankomat. Parter i piętro oddziela profilowany gzyms. Elewacja południowa czteroosiowa, tynkowana.

Dach mansardowy, pokryty blachą, poddasze użytkowe.

Instalacje: elektryczna, odgromowa, CO, wodnokanalizacyjna.

14. Kubatura łączna:  6688. 93 m <sup>2</sup>	15. Powierzchnia użytkowa;  955.56 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne:  Kamienica mieszczańska	17. Użytkowanie obecne:  Muzeum
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja: W 1967 r. kapitalny remont z adaptacja na muzeum Dach i wnętrza przebudowane. Na rzucie prostokąta usytuowany w południowej pierzei rynku.		19. Stan zachowania, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje, dachy: Budynek jest w dobrym stanie, obecnie prowadzi się prace remontowe.	

**21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania):**

Dokumentacja PKZ znajduje się w archiwum ROBIDZ w Kielcach

**22. Bibliografia:**

KZSP T. III. z. 3.s. 12

ZAiBwP t. 15. s. 87

T. Przypkowski. Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego. T. IV. Kraków 1967. s. 9-29.

**23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury):**

archiwum ROBIDZ w Kielcach

**24. Uwagi różne:**

Karta będzie uzupełniona o współczesne plany

**25. Opracował:**

**Tekst:**

Dariusz Kalina 2006

**Plany, rysunki:**

A. Gołubiew 1965,

**Zdjęcia fotograficzne:**

Dariusz Kalina 2006

**Miejsce przechowywania negatywów:** archiwum Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach

*Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego*

**26. Adnotacja o inspekcjach, informacja o zmianach (data, nazwisko wypełniającego):**



1. Miejscowość: <b>JĘDRZEJÓW</b>	2. Obiekt (nazwa jak na karcie): <b>ZESPÓŁ Domu d. Plac T. Kościuszki nr 8</b>	3. Zawartość wkładki <b>IKONOGRAFIA</b>
-------------------------------------	---	--

