

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚWIĘTOKRZYSKIE

831

1. Obiekt zabytkowy

STUDNIA w pd.-zach. części parku

(13)

2. Miejscowość
KONSKIE

młasto

3. Wiek XIX

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

kieleckie

b) powiat

W.m.

KONSKIE

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

W.m.

b) autobusowa

W.m.

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

a) ściany

cegła
kamień

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania
dachu

e) krycie dachu

11. Ilość budynków

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

płaskorzeźby rozet w prostokątnych płycinach

15. Przeznaczenie pierwotne budynku dekoracyjne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1967

zaniedbana

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
przed poł XIXw. Stanowi
część zespołu być może wg
proj. F.M.Lanciego /dwie
baszty w murze ogrodzenia na
odcinku pd.-zach., domek
Wnuczątów, kapliczka w murze/

10. Udostępnienie

37. Sprawdził dnia