

1. Obiekt
DOM MIESZKALNY (CHAŁUPA) NR 24

2. Czas powstania
1932 r.



3. Miejscowość
JAŁOWĘSY



4. Adres
JAŁOWĘSY NR 24
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo tarnobrzeskie
gmina Opatów
pow. OPATÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości



7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975
województwo kieleckie
powiat Opatów

8. Właściciel i jego adres
[Redacted]

9. Użytkownik i jego adres
j.w.

10. Rejestr zabytków
Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Chałupa wzniesiona w 1932 roku. Fundator - [REDAKTOWANO], mąż obecnej właścicielki domu - [REDAKTOWANO]. Głównym źródłem utrzymania właścicieli domu było gospodarstwo rolne, w ich posiadaniu znajdowało się 13 morgów ziemi (obecnie przekazanych na rzecz państwa w zamian za rentę). Pierwotnie w obrębie zagrody oprócz domu mieściła się obora i stodoła, obecnie zagroda pozbawiona jest budynków gospodarczych. Chałupę zbudowano jako budynek jednotraktowy z przelotową sienią na osi, w latach 1955-1956 powiększono kosztem sieni dotychczasową komorę, zbudowano w niej trzon do gotowania, powiększono okno i nadano jej funkcję izby mieszkalnej. W tym czasie dobudowano do pn-zach. ściany szczytowej komórkę na drewno. W 1982 r. słomiane poszycie dachu zastąpiono eternitem. W 1984 r. wymieniono kwaterę okienne - dwudzielne, czteropolowe zastąpiono dwudzielnymi, dwupolowymi, deski powały w pomieszczeniach mieszkalnych pokryto płytą pilśniową, płytą pokryto też glinianą polepę w izbie pd-wschodniej. Chałupa szerokofrontowa, z sienią umieszczoną centralnie, reprezentuje jednotraktowy układ pomieszczeń.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Chałupa zwrócona ścianą szczytową w stronę drogi, w odległości 8 m od niej, w kierunku pd-wschodnim. W głębi zagrody niewielki sad. Między domem a drogą ogródek kwiatowy. Chałupa drewniana, niepodpiwniczona, wzniesiona na planie prostokąta, trzypomieszczeniowa, z poddaszem jednownętrznym, z wejściem z sieni. Posadowienie - podmurówka kamienna, na niej przyciesie węglowane na nakładkę jednostronną, prostą, bez ostatków. Przyście stanowi jednocześnie próg, w swym przebiegu sztukowana, w miejscu wiązania łączona na zamek. Ściany - wzniesione z krawędziaków sosnowych, w konstrukcji węglowej, wiananej na nakładkę dwustronną, ukośną, bez ostatków. Na zewnątrz poza elewacją tylną pozostawioną w naturalnym kolorze drewna, bielone, wewnątrz malowane farbami wapiennymi. Otwory okienne - ujęte w łątki. Kwaterę okienne ościeżnicowe, dwudzielne, dwupolowe. Wszystkie okna obramowane profilowanymi opaskami w kolorze brązowym. Otwory drzwiowe - ujęte w łątki. Wszystkie jednoskrzydłowe, na zawiasach pasowych, drzwi zewnętrzne zamykane na skobel i drewnianą zasuwkę, drzwi do izb zaopatrzone w zamki zapadkowe (w izbie I - żelazny, w izbie II - drewniany) z klamkami palcowymi. Drzwi do izby I - płycinowe, pozostałe - spagowe. Podłogi - izba I i sień: gliniane polepy, izba II: podłoga biała. Powały - we wszystkich pomieszczeniach stropy belkowe nagie, bielone. Deski powały łączone do czoła, częściowo przykryte płytami pilśniowymi. Na powale deski. Dach - dwuspadowy, o konstrukcji krokwiowo-belkowej. Krokwie wzmocnione jętkami. Szczyty szalowane deskami ułożonymi pionowo, łączonymi do czoła. Połacie dachu pokryte eternitem. Urządzenia ogniowe - izba I: kaflowy trzon do gotowania z kapą nad nim, ze ściankami bocznymi ponad płytą wyłożonymi kaflami, kamienno-ceglany piec ogrzewczy z piecem chlebowym wewnątrz (z wsadem ponad płytą trzonu). Piec ogrzewczy i kapa pomalowane zieloną farbą wapienną. Chałupa posiada instalację elektryczną.

14. Kubatura

172 m³

15. Powierzchnia użytkowa

43 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

mieszkalne

17. Urzycowanie obecne

mieszkalne

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Przebudowa wnętrza w latach 1955-1956, zmiana poszycia dachu, wymiana kwater okiennych w latach 1982-84.

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Przyciesie ścian pd-wschodniej i pd-zachodniej pogrążone w ziemi, częściowo spróchniałe. Drewno ścian porażone działaniem spuszczela.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj, akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst H.E. Płusa, VII) 1987 r.

plany, rysunki E. Traczyński, VI) 1987 r.

zdjęcia fotogr S. Stepień, VI) 1986 r.

miejsce przechowania negatywów PP PKZ O) Kielce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, signatury)

Archiwum fotograficzne PP PKZ O) Kielce,
nr neg.: 69843, 69844, 73915.

27. Załączniki