

1. Obiekt
STODOŁA PRZY ZAGRODZIE NR 27

2. Czas powstania
II połowa
XIX wieku


3. Miejscowość
JAŁOWĘSY



4. Adres
JAŁOWĘSY NR 27
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo tarnobrzesk
gmina Opatów
pow. OPATÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości



7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975
województwo kieleckie
powiat Opatów

8. Właściciel i jego adres
[Redacted]

9. Użytkownik i jego adres
J.W.

10. Rejestr zabytków
Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Stodoła zbudowana prawdopodobnie w II połowie XIX wieku. Fundatorem jej był dziadek obecnego właściciela zagrody i gospodarstwa - [REDAKTOWANO] /zmarły w 1916r w wieku ponad 80 lat/. Głównym źródłem utrzymania rodziny było rolnictwo. Pozostaje ono podstawą utrzymania do chwili obecnej. W posiadaniu rodziny znajduje się 4 ha ziemi ornej. W 1926r ojciec [REDAKTOWANO] częściowo przebudował stodołę: węglowe ściany z bali sosnowych w pd-zach. części budynku zastąpił ścianami w konstrukcji ryglowej oszalowanej deskami, a także wymienił wrota. Kilkakrotnie zmieniano słomiane poszycie dachu. Stodoła wchodzi w skład zagrody, w obrębie której znajduje się ponadto dom, obora, letnia kuchnia, chlew. Budynek reprezentuje typ jednotraktowej stodoły o przejazdowym boisku na osi i dwóch zapolach po bokach.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyoszaenie, instalacje)

Stodoła zamyka siedlisko od strony pd-wschodniej, zwrócona ścianą wzdłużną w stronę drogi, w odległości 5 m od niej. Przy pd-zachodniej granicy usytuowany jest dom mieszkalny, zwrócony także ścianą wzdłużną w stronę drogi. przy granicy pn-wschodniej usytuowana prostopadle do stodoły, ma miejsce letnia kuchnia i chlew. Od strony pn-zachodniej zamyka siedlisko obora. Stodoła drewniana wzniesiona na planie prostokąta, trzypomieszczeniowa, z dobudowaną do ściany pn-zach. szopą.

Posadowienie- podmurówka kamienna, łączona zaprawą murarską na glinie, na niej przyciesie, w pn-wsch. części budynku wiązane na obłap, w od-zach. - na zamek.

Ściany- w pn-wsch. części budynku wzniesione z bali sosnowych /ociosanych/ w konstrukcji węglowej wiązanej na nakładkę dwustronną prostą i ukośną, z ostatkami o długości 10-12cm; w pd-zach. części budynku w konstrukcji ryglowej oszalowanej deskami ułożonymi pionowo, łączonymi do czoła, w ścianie pd-zach. i pd-wsch.- w miejscu styku desek łączonych trzecią; ściany szopy - - szalunek z desek.

Zapolnice- zapolnica pn-wsch. zapola z trzech desek /o grubości 6 cm/ ułożonych poziomo na wysokość 0,8m; zapolnica pd-zach. zapola o wysokości 1,3m z pionowych desek ułożonych do czoła, nabitych na poziome belki.

Wrota - dwoje, dwuskrzydłowych, spagowych /we wschodnich skrzydłach dwie spągi, w zachodnich trzy, ze środkową przedłużoną, wpuszczone w ramiaki/. Osadzenie wrót: ramiaki w górnej części ujęte w żelazne kuny, w dolnej części zaopatrzone w żelazne czopy, wpuszczone w gniazda przyciesi.

Podłogi- w boisku - gliniana polepa, w zapolach ubita ziemia.

Dach- czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Krokwie wzmocnione jętkami. Nad wjazdem, po obu stronach budynku dach uniesiony na przypustnicach i płatewkach, tworzy okap o szerokości 0,8m. Połacie kryte słomą na gładko, w narożach i wzdłuż kalenicy w formie schodków.

Elementy konstrukcyjne starszej pn-wsch. części budynku łączone przy pomocy drewnianych kołków, w pd-zach. części przy pomocy gwoździ kowalskiej roboty.

<p>14. Kubatura</p> <p>314 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>72,5 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>magazynowe</p>	<p>17. Urzyczkowanie obecne</p> <p>magazynowe</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Wymiana ścian pd-zach. części budynku i wrót w 1926r.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Drewno przyciesi i ścian pn-wschodniej części budynku porażone próchnicą. W ścianie pn-wsch. dziura po pocisku / z okresu II wojny światowej/. Spróchniała pn-zach. płatew. Ubytki desek szalunku ścian i słomy w poszyciu dachu.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj, akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

Archiwum fotograficzne PP PKZ O/Kielce,
nr neg.: 69846, 69847, 73915.

27. Załączniki

25. Opracował

tekst

H.E. Płusa, IX/1987r

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

E. Traczyński, VI/1987r

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr

S. Stepień, VI/1986r

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

PP PKZ O/Kielce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego